

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1489504



## Fahrzeug:

S-WR838 / WDB9061551N393406

---

## Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1489504  
**Auftrag vom:** 14.06.2024 / 11:26 Uhr  
**Auftrag per:** Telefon  
**Bewertungsdatum:** 12.06.2024

## Wertzusammenfassung

---

**Händlereinkaufswert ohne MwSt:** 2.268,91 €  
**Händlereinkaufswert inkl. MwSt:** 2.700,00 €

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 12.06.2024 / 11:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Beteiligte

---

**Auftraggeber:** Südwestrundfunk  
Landesfunkhaus Rheinland-  
Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	S-WR838	<b>FIN:</b>	WDB9061551N393406
<b>Fahrzeugart:</b>	PKW	<b>Aufbau:</b>	Pritsche
<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz	<b>Modell:</b>	Sprinter II Pr 515 CDI
<b>Erstzulassung:</b>	16.10.2008	<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	2 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 4
<b>Leistung:</b>	110,0 KW	<b>Hubraum:</b>	2.148 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel	<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	134365 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	134365 km		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	ARKTIKWEISS	<b>Lackart:</b>	2-K uni
---------------------	-------------	-----------------	---------

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	6930 mm / 2130 mm / 2385 mm
<b>Laderaum - Länge / Breite / Höhe:</b>	4300 mm / 2130 mm / 400 mm

### Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 4325 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse

### Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Audiosystem Sound 5, Außentemperaturanzeige, Batterie 100 Ah, Batterie zusätzlich (verstärkt), Fahrtenstreiber digital, Generator 180 A, Hauptschlüssel zusätzlich, Kastenaufbau, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Ladebordwand Bär Typ bc750S, Megaform Dachspoiler, Nebelscheinwerfer, Reserverad Super-Single-Bereifung (235/65 R16), Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy, Zusatzheizung (Warmwasser)

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
--	------------------

## Feststellungen

### Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 14.06.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9061551N393406 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

## Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Sonstiges

Am Fahrzeug wurden folgende Schäden festgestellt:

- Lenkrad stark abgenutzt
- Handbremsverkleidung beschädigt
- Fahrersitzbezug Brandlöscher
- Motorhaube Kratzer
- Scheinwerfer vorne links Kratzer
- Stoßfänger vorne verformt / gerissen
- Dach Rost
- Kotflügel vorne rechts Rost / beschädigt
- Tür rechts Rost / beschädigt
- Seitenwand rechts verformt / Rost
- Fahrzeugkofferaufbau Unfallschaden (beschädigt / deformiert Notdürftig repariert Aufbau undicht)
- Tür links Rost
- Kotflügel links Rost
- Lenkgetriebe undicht

**Schlusswort**

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.