

DEKRA [REDACTED]

Aachener Stadtbetriebe
Madriker Ring 20
52078 Aachen

DEKRA [REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC EB1890

Bestellnummer	45138923
Auftraggeber	Aachener Stadtbetriebe, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	04.04.2024, schriftlich durch Herr [REDACTED]
Besichtigung	04.04.2024 um 09:00 Uhr Aachener Stadtbetriebe, Madriker Ring 20, 52078 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	19.848,74 EUR	23.620,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA [REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herr [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.04.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Aachener Stadtbetriebe, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EB1890
Tag der Erstzulassung	10.08.2011

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2024
Fälligkeit SP	02 / 2025

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
Hersteller	Daimler (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	UNIMOG 405/70 / Unimog U20
Aufbauart	Winterdienst
HSN / TSN	1313 / BAX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB4050501V227349
Leergewicht	5500 kg
zul. Gesamtmasse	9300 kg
Maße über alles L / B / H	4835 / 2150 / 2680 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	3

Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	4
Leistung / Hubraum	110 kW / 4249 cm ³
Schadstoffklasse	EMISSIONSKL.NICHT BEK.
Getriebe / Gänge	Halbautomatik / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	57.023

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	335 / 80 R 20 147 K	Continental / MPT 81	W/O	20 mm
rechts	335 / 80 R 20 147 K	Continental / MPT 81	W/O	20 mm
2 links	335 / 80 R 20 147 K	Continental / MPT 81	W/O	20 mm
rechts	335 / 80 R 20 147 K	Continental / MPT 81	W/O	20 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Ausstattung Aufbau

Gmeiner Streuautomat Husky 1400W, Hubeinrichtung mit Schneepflug Gmeiner Typ VPG 270.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Kupplung rutscht schleift., erneuern
- Bremsventil Druckluftbremse defekt, erneuern
- Anhängerkupplung hängt, klemmt, instandsetzen
- Federn h gebrochen, erneuern (Bild 8, 9)
- Brems Scheiben u -Klotz verschlissen, erneuern (Bild 11, 12, 13)
- Blende v eingedellt, instandsetzen (Bild 14)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vl



Bild 2 : Diagonale hr



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Instrumentenkombi mit KM Stand



Bild 6 : Diagonale vl



Bild 7 : Hubeinrichtung mit Schneepflug




Bild 8 : Federn h gebrochen



Bild 9 : Federn h gebrochen



Bild 10 : Kupplung rutscht, schleift



Bild 11 : Bremsscheiben u -Klötz verschlissen



Bild 12 : Bremsscheiben u -Klötz verschlissen



Bild 13 : Bremsscheiben u -Klötz verschlissen



Bild 14 : Blende v eingedellt

Duplikat

Aachener Stadtbetrieb
Madriker Ring 20
52078 Aachen

DEKRA

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

nicht vorhanden

Bestellnummer	45140708
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	03.07.2024, per e-Mail durch Herrn [REDACTED]
Besichtigung	03.07.2024 um 09:00 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	2.756,30 EUR	3.280,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn [REDACTED].

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Werkstattunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2016
Erstinbetriebnahme	06 / 2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit Gasprüfung UVV/BGV D34 08 / 2024

Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Bodenbearbeitung
Maschinenart	Ausleger [REDACTED]
Hersteller / Fabrikat	Gerhard Ducker
Typ	UNA 450 D
Maschinennummer	660794
Dienst- / Eigengewicht	850 kg
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Betriebsstunden	nicht feststellbar

Duplikat

Ausstattung

Ausleger [REDACTED].

Zustandsbeschreibung**Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Notwendige Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

- Gebrauchsspuren, Schrammspuren, Lackschäden, instandsetzen (Bild 8, 9)
- Wartung, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Ausleger [REDACTED]




Bild 2 : Ausleger [REDACTED]

Duplikat



Bild 3 : Ausleger [redacted]
Rückansicht



Bild 4 : Typenschild

Duplikat



Bild 5 : Anschluß Zapfwelle



Bild 6 : Gelenk verschrammt

Duplikat



Bild 7 : Kette lose



Bild 8 : Gebrauchsspuren, Schrammspuren, Lackschäden

Duplikat




Bild 9 : Gebrauchsspuren, Schrammspuren, Lackschäden