

Duplikat

DEKRA [Redacted]

Aachener Stadtbetrieb
Madriker Ring 20
52078 Aachen

DEKRA [Redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC EB1865

Bestellnummer	45140704
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	03.07.2024, per e-Mail durch [Redacted]
1. Besichtigung	03.07.2024 um 10:00 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
2. Besichtigung	16.07.2024 um 13:00 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA [Redacted]

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.07.2024.

Besichtigung

Besichtigung 1 Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED]

Besichtigung 2 Am 16.07.2024 um 13:00 Uhr wurde bei Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen eine weitere Besichtigung durch [REDACTED] durchgeführt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Im Zuge der zweiten Besichtigung wurden zusätzliche Aufnahmen des gegenständlichen Fahrzeuges im zu bewertenden Rüstzustand (ohne Container) gefertigt. .

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EB1865
Tag der Erstzulassung	07.04.2010
Anzahl Haltereinträge	1

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	IVECO

Duplikat

Typ / Verkaufsbezeichnung	DAILY / 65C17D
Aufbauart	für austauschbare Ladungsträger / mit Abrollvorrichtung
HSN / TSN	4192 / AER
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZCFC65C0005819796
Leergewicht	3495 kg
zul. Gesamtmasse	6500 kg
Maße über alles L / B / H	6850 / 2190 / 2350 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	4350 (mm)
Türen	4
Sitzplätze	6
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	125 kW / 2998 cm ³
Schadstoffklasse	1999/96/EG;C;EEV,GKL:G1
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	104.576

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	2 mm
	121/120 R C			
rechts	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	2 mm
	121/120 R C			
2 links innen	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	5 mm
	121/120 R C			
links aussen	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	3 mm
	121/120 R C			
rechts innen	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	5 mm
	121/120 R C			
rechts aussen	225 / 75 R 16	Continental / Vanco Four Season	W / O	5 mm
	121/120 R C			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Fahrgestell mit Doppelkabine, Anhängervorrichtung (Kugelkopf- und Bolzenkupplung).

Ausstattung Aufbau

AJK-Hydrolift NHS3 - 3150 (Aufbau für austauschbare Ladungsträger / mit Abrollvorrichtung, UVV 05/25).

Zustandsbeschreibung**Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Duplikat

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Motorhaube eingedellt, instandsetzen (Bild 7)
- Stoßfängerverkleidung v eingedellt, erneuern (Bild 8)
- Positionsleuchte vl teilweise abgerissen, erneuern (Bild 11)
- Innenraum stark verschmutzt, instandsetzen
- Verkleidungsteile gebrochen oder fehlen, instandsetzen
- Schweller r eingedellt, verrostet, instandsetzen (Bild 9)
- Sitzbezug vl eingerissen, erneuern
- Bodenbelag Fahrgastraum eingerissen, erneuern
- Innenraum Reinigen, reinigen
- Abdeckung Sicherungskasten vl, erneuern
- Hauptuntersuchung überfällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Tachoprüfung überfällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorne rechts

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten links



Bild 4 : Diagonale hinten rechts

Duplikat



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Instrumentenkombi mit KM Stand

Duplikat



Bild 7 : Motorhaube eingedellt



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung v eingedellt

Duplikat



Bild 9 : Schweller r eingedellt, verrostet



Bild 10 : Rostansatz am Schweller I

Duplikat



Bild 11 : Positionsluchte vl teilweise abgerissen



Bild 12 : Ablage Armaturentafel lose

Duplikat



Bild 13 : Bodenverkleidung gerissen



Bild 14 : Sitzbezug vr eingerissen

Duplikat



Bild 15 : Innenraum hinten



Bild 16 : Abdeckung Sicherungskasten vl