

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1576878



Fahrzeug:

AC-EB1252 / XRUV3A00020000241

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1576878
Auftrag vom: 21.10.2024 / 08:18 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 23.10.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt:

Händlereinkaufswert inkl. MwSt:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.10.2024 / 10:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1252	FIN:	XRUV3A00020000241
HSN/TSN:	1855 / 000	Fahrzeugart:	Anhänger (Anhänger)
Aufbau:	Anhänger	Hersteller:	Vlemmix
Modell:	V3A	Erstzulassung:	29.10.2020
Letztzulassung:	29.10.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2024
Anzahl Vorbesitzer:	0	Laufleistung geschätzt:	25000 km

Farbe außen

Farbe außen: silber

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	5820 mm / 2400 mm / 1670 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	880,0 kg

Serienausstattung

13 poliger Stecker, Auffahrwinkel ca. 12 Grad, Automatik Schwerlaststützrad - vorne mittig montiert, inklusive 8 Stck. Zurrösen mit Ringöse seitlich montiert, KNOTT Achsen gefedert + wartungsfrei, KNOTT Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse + Rückfahrautomatik, massive 135 cm lange Auffahrrampe mit Unterbaustütze und Gasfederunterstützung, niedrige Auffahrhöhe von 34cm, Rücklichter im Heckrahmen stoßfest versenkt, Siebdruckplatte 18mm wasserfest verleimt, stabil verschweißter Stahlrahmen + komplett Tauchbad feuerverzinkt, verwindungsfreies Fahrgestell mit Längsträger, Werkzeugbox Aluminium - auf der Deichsel montiert, zusätzlicher Rahmen Front

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1.Achse links	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
1.Achse rechts	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
2. Achse links	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
2. Achse rechts	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
3.Achse links	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
3.Achse rechts	195/50 R 13,0 104 N		Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	rollfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt

Details zur Beschädigung

Anbauteile

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Werkzeugbox, deformiert, erneuern

Karosserie

rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, deformiert, erneuern

Felgen / Bereifung

Vorderachse, Felge vorne links, deformiert, erneuern

Vorderachse, Reifen vorne links, beschädigt, erneuern

Vorderachse, Felge vorne rechts, deformiert, erneuern

Vorderachse, Reifen vorne rechts, beschädigt, erneuern

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Unterlegkeile, fehlt, erneuern

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Stützrad, beschädigt, erneuern

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Elektrische Anlage, Kabel Beschädigt, defekt, instand setzen

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Ladeboden, gebrochen, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 21.10.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer XRUV3A00020000241 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.


Die Durchführung eines Probelaufes des in Rede stehenden Fahrzeuges war nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 29.10.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 18 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.