

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Brnjic. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.02.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.02.2025 um 13:00 Uhr durch Herrn Christian Drechsler bei City Car, Wilhelm-Drapp-Str. 17b, 76532 Baden-Baden, im Beisein von Herr Brnjic.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
4 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 220 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

*Lackschichtstärken an Fahrtür und Vorderkotflügel links erhöht.*

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	BAD Y376
Tag der Erstzulassung	13.12.2013

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2025
---------------	-----------

Duplikat

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7J0 / Transporter T5 7EA131/WF2/1T3 BMT
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / AVR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZEH067639
zul. Gesamtmasse	3200 kg
Maße über alles L / B / H	4892 / 1904 / 1970 (mm)
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	3
Farbe	Candy White (B9A)
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	83.720

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Hankook / Winter i*cept LV RW12	W / O	8 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

**Serienausstattung**

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Fenster: ohne Seitenfensteröffnungen im Fahrgastraum-/ Laderaum, rechts, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe ohne Fenster, Kopfstützen (2), Lackierung: Uni-Lackierung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Räder/ Reifen: Reifen 215/65 R 16 106/104 T rf, Räder: Stahlräder 6,5 J x 16, Servolenkung, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Tagfahrlicht, Verbandskasten / Warndreieck, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung

**Sonderausstattung**

Bodenbeläge, Holzboden im Fahrgastladeraum, Elektrikpaket I, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3,2 t mit verstärkten 16"-Stahlrädern, Heckklappe/Deckel: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Komfortpaket Plus (Kasten), Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, ParkPilot, vorn und hinten, Radio "RCD 310" mit digitalem Radioempfang (DAB+), Regalsystem im Laderaum, Räder/ Reifen: Bordwerkzeug und Wagenheber verstärkt, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Sitzheizung, regelbar, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Verzurrösen zur Ladegutsicherung

Duplikat

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 24.08.2023 bei Kilometerstand 79.383.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Steinschlag Frontscheibe in reparablem Randbereich, smart repair (Bild 9); Dellen, Kratzer Beifahrertür, instandsetzen (Bild 10, 11); Dellen Schiebetür, drücken (Bild 12, 13, 14); Dellen Heckklappe, drücken (Bild 15, 16, 17). Innenverkleidung Schiebetür durchstoßen, erneuern (Bild 18).

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kratzer Verkleidungen Fahrgastraum; Kratzer Laderaum, Verkleidungen Laderaum; Delle Dach; Dellen Seitenwand links; Delle Motorhaube; Druckstelle, Kratzer Stoßfängerverkleidung hinten; Kratzer Blende Ecke hinten rechts, .

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Christian Drechsler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.