

DEKRA [REDACTED]  
[REDACTED]Aachener Stadtbetrieb  
Madrider Ring 20  
52078 AachenDEKRA [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]Ansprechpartner:  
[REDACTED]

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****AC EB2634****FIN****VF7AAKFVCA8032011**

Bestellnummer	45135568
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	11.01.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Besichtigung	11.01.2024 um 09:00 Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		<b>2.515,00 EUR</b>

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA [REDACTED]  
[REDACTED][REDACTED]  
[REDACTED][REDACTED]  
[REDACTED]

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.01.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.01.2024 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EB2634
Tag der Erstzulassung	26.05.2010

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	CITROEN (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	225 L / Nemo
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	3001 / AGD
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF7AAKFVCA8032011

zul. Gesamtmasse	1680 kg
Maße über alles L / B / H	3864 / - / 1721 (mm)
Radstand	2513
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	54 kW / 1360 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	98/69/EG I;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	85.306

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 92 V	Toyo / Celsius	W / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 V	Toyo / Celsius	W / O	7 mm
2 links	185 / 65 R 15 92 V	Dunlop / Winter Response	W / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 V	Dunlop / Winter Response	W / O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

ABS, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Dachträger, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte, pyro. Gurtstraffer, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Holzboden im Laderaum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Radioverrüstung (Kabel und Antenne), Regal Sortimo, Reifen: Radzierblenden, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Türen: Doppelflügelhecktüren, Verzurrösen 6fach im Laderaum, Warnsummer, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.05.2020 bei Kilometerstand 61.985. Nächste Wartung am 05 / 2024 bei Kilometerstand 82.000. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe I Beulen und Lackabplatzer, instandsetzen (Bild 8); Sitzbezug vl gerissen, erneuern (Bild 7); Tür vl Kante h eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 9); Seitenwand hl Kratzer, instandsetzen (Bild 10); Inspektion und Zahnriemenwechsel fällig, erneuern; Innen- und Laderaum reinigen, smart repair.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Laderaum



Bild 5 : Regalsystem im Laderaum



Bild 6 : Instrumentenkombi mit KM Stand





Bild 7 : Sitzbezug vl gerissen



Bild 8 : Heckklappe | Beulen und Lackabplatzer





Bild 9 : Tür vl Kannte h eingedellt, verschrammt



Bild 10 : Seitenwand hl Kratzer