

DEKRA 
Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC EB1913

Bestellnummer	45138922
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	04.04.2024, telefonisch durch 
Besichtigung	04.04.2024 um 09:45 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	3.907,56 EUR	4.650,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA 
  

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.04.2024 um 09:45 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EB1913
Tag der Erstzulassung	05.03.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 OK 35 / 313 CDI Sprinter 906.235 Aut.906.231 Aut. EEV
Aufbauart	Offener Kasten
HSN / TSN	1313 / BBX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9062351N504995
Leergewicht	2098 kg
zul. Gesamtmasse	2800 kg
Maße über alles L / B / H	- / - / 2370 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	4325 (mm)
Türen	4
Sitzplätze	6

Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	95 kW / 2148 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	234.464

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Goodyear / Vector	W / O	2 mm
	115/113 S			
rechts	235 / 65 R 16	Goodyear / Vector	W / O	2 mm
	115/113 S			
2 links	235 / 65 R 16	Goodyear / Vector	W / O	7 mm
	115/113 S			
rechts	235 / 65 R 16	Goodyear / Vector	W / O	7 mm
	115/113 S			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, Ablage über Windschutzscheibe, Airbag Fahrerseite, Anfahrhilfe, Ascher, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe-Automatik 5-Gang, Handschuhkasten abschließbar, Kopfstützen (4), Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Reifen: 235/65 R 16, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Wegfahrsperr, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Motorhaube eingedellt, instandsetzen (Bild 7)
- Kniestück Radlauf vr eingedellt, Tür vl unten eingedellt und verschrammt, instandsetzen (Bild 9)
- Einstieg vl Rost, instandsetzen
- Tür hr Rost, instandsetzen (Bild 8, 9)
- Tür hl Rost, instandsetzen (Bild 1)
- Grillblende v und Stoßfängerverkleidung v verschrammt, instandsetzen (Bild 6)
- Bremsleitungen Korrosion, instandsetzen
- Ölverlust Motor Getriebe, instandsetzen
- Scheinwerfer r undicht, erneuern
- HU überfällig, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vl
Tür hl Rost



Bild 2 : Diagonale hinten rechts
Plane gehört nicht zum Fahrzeug



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Instrumentenkombi mit KM Stand



Bild 5 : FIN



Bild 6 : Grillblende v und Stoßfängerverkleidung v verschrammt




Bild 7 : Motorhaube eingedellt



Bild 8 : Tür hr Rost



Bild 9 : Kniestück Radlauf vr eingedellt, Tür vl unten eingedellt und verschrammt
Tür hr Rost



Bild 10 : Kniestück Radlauf vr eingedellt
Tür vr Delle, Kratzer