

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1489602



## Fahrzeug:

MZ-TV671 / WV2ZZZ7HZHH074262

---

## Auftragsdaten

Dokumentnummer:

Auftrag vom:

Auftrag per:

Bewertungsdatum:

---

## Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt:

Händlereinkaufswert inkl. MwSt:

---

## Besichtigung

Datum und Uhrzeit:

12.06.2024 / 11:30 Uhr

Art der Besichtigung:

Erstbesichtigung

Besichtigungsadresse:

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz

Erfolgt durch:

Unterzeichner

---

## Beteiligte

Auftraggeber:

Südwestrundfunk  
Landesfunkhaus Rheinland-  
Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	MZ-TV671	<b>FIN:</b>	WV2ZZZ7HZHH074262
<b>HSN/TSN:</b>	0603 / BTX	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Bus	<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	T6 2.0 TDI Caravelle Comfortline	<b>Erstzulassung:</b>	08.08.2016
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	5 / - / -
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6	<b>Leistung:</b>	110,0 KW
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb	<b>Getriebeart:</b>	manuell
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	161673 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	161673 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Candy-Weiß	<b>Lackart:</b>	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

### Farbe und Polsterung innen

<b>Art der Polsterung:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz- Titanschwarz/Schwarz
----------------------------	--

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	4904 mm / 1904 mm / 1970 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3080,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	2085,0 kg

### Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in Chromoptik, Doppelscheinwerfer, Doppelton - Fanfare, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Bus, Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Kraftstofftank: 80 Ltr., Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Plus, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizung, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

## Sonderausstattung

2. Batterie, Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Ausführung: BlueMotion Technology, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten), Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (Ausführung: Schlechtwege), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts, Funkschlüssel (4) klappbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum), Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Radioempfang digital (DAB+), Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 3 Einzelsitze, Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3. Sitzreihe, Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 3 Einzelsitze), Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung, Verglasung hinten abgedunkelt, WLAN-Hotspot

## Feststellungen

### Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

### Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Motorhaube	200
Tür vorne rechts	196

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

Motorhaube und Tür vorne rechts weisen erhöhte Lackwerte auf

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 14.06.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV2ZZZ7HZHH074262 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

## Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Sonstiges

Am Fahrzeug wurden folgende Beschädigungen festgestellt:

- Stoßfänger vorne verschrammt
- Blende Stoßfänger vorne verschrammt
- Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung
- Außenspiegel rechts verschrammt
- Tür hinten rechts verformt
- Kofferraumbereich stark verschrammt
- Dachhimmel gerissen / beschädigt
- Stoßfänger hinten verschrammt
- Seitenwand hinten links verschrammt / verformt / Korrosion
- Tür hinten links verformt / Lackbeschädigung
- Außenspiegel links verschrammt
- Dach verformt
- Service fällig

### **Schlusswort**

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

