


Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1513621



## Fahrzeug:

S-WR1615 / W0LGM8E12G1099121

## Wertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1513621  
**Auftrag vom:** 15.07.2024 / 10:00 Uhr  
**Auftrag per:** Telefon  
**Beauftragt durch:** Herr Gadomsky  
**Bewertungsdatum:** 17.07.2024

## Wertzusammenfassung

---

**Händlereinkaufswert ohne MwSt:**  
**Händlereinkaufswert inkl. MwSt:**

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 17.07.2024 / 14:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Südwestrundfunk Funkhaus Mainz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner  
**Anwesende Personen:** Herr Gadomsky

## Beteiligte

---

<b>Auftraggeber:</b>	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	<b>Fahrzeughalter:</b>	Südwestrundfunk Anstalt D. Öffentl. Rechts Neckarstraße 230 70190 Stuttgart
----------------------	--	------------------------	--

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	S-WR1615	<b>FIN:</b>	W0LGM8E12G1099121
<b>HSN/TSN:</b>	0035 / BEO	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW (PKW)
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Hersteller:</b>	Opel
<b>Modell:</b>	Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Edition 4x4	<b>Erstzulassung:</b>	24.06.2016
<b>Letztzulassung:</b>	24.06.2016	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	05.2025
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	5 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6
<b>Leistung:</b>	125,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.956 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel	<b>Antriebskonzept:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	129521 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	129521 km		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Karbonschw GraphitSchw Midnigh	<b>Lackart:</b>	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------------

### Farbe und Polsterung innen

<b>Art der Polsterung:</b>	Ribbon black
----------------------------	--------------

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	4913 mm / 1858 mm / 1520 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2450,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	1953,0 kg
<b>Nutzlast:</b>	549,0 kg

### Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: Allradantrieb permanent, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Ausstiegsleuchten, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, Dachreling silber, Differential mit Schlupfsteuerung, Doppeltonfanfare, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrwerk FlexRide Premium, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom, Frontscheibe getönt, Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getränkehalter, Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen), Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten im Fond, Leseleuchten vorn (2), Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI, OnStar SOS Service, Raucher-Paket, Reifen 225/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung hydraulisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportdifferential, Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display), Audiosystem mit Radioempfang digital, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenraum-Paket, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne hinten, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Premium-Sitz vorn links, Premium-Sitz vorn rechts, Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Sicht-Paket, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sitz-Komfort-Paket 1, Sitz-Komfort-Paket 1, Sitz-Komfort-Paket 2, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

**Bereifung Zustand:** augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/55 R 17,0 97 W	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Vorderachse rechts	225/55 R 17,0 97 W	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse links	225/55 R 17,0 97 W	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	225/55 R 17,0 97 W	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

## Feststellungen

**Sichtverhältnisse:** allgemein ausreichend

**Letzte Inspektion (Datum):** 26.10.2023

**Letzte Inspektion (km-Stand):** 123000

**Nächste Inspektion (Datum):** 26.10.2024

**Nächste Inspektion (km-Stand):** 138000

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/ Feststellung	Anzahl	Bemerkung
2. Reifensatz		4	Winterreifen auf Stahlfelgen 225/50 R17 98H im Innenraum vorhanden

## Vorschäden

---

### reparierte Vorschäden:

keine festgestellt

### nicht reparierte Vorschäden:

siehe Zusatztext "Ergänzende Hinweise"

## Gutachterliche Stellungnahme

---

### Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 15.07.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

### Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W0LGM8E12G1099121 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

### Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine kurze Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Ergänzende Hinweise

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich (erneuern)
- Motorhaube und Stoßfänger starke Steinschlagschäden (lackieren)
- Außenspiegelblende links verschürft (erneuern)
- Tür vorne links im Kantenbereich angeschlagen (lackieren)
- Heckklappenblende örtlich eingedrückt und gestaucht (erneuern)
- Stoßfänger hinten eingedrückt und beschädigt (erneuern)
- Seitenteil hinten rechts örtlich eingedellt (instandsetzen und lackieren)
- Tür hinten rechts im Kantenbereich angeschlagen (lackieren)
- Außenspiegel rechts verschürft (lackieren)
- Kotflügel vorne rechts im Stoßfängerbereich verschürft (lackieren)
- Stoßfänger vorne rechtsseitig verschürft mit Materialabtrag (erneuern)
- Getriebe Ölverlust (prüfen und ggf. instandsetzen)

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.