

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

Zertifizierter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und -  
bewertungen (Zertifikatsnummer  
011212 der IfS GmbH für  
Sachverständige)  
P: 061314654301  
M: 01712216874  
E: eckstein@de.tuv.com

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1595402



## Fahrzeug:

MZ-TV641 / WV1ZZZ2EZE6030666

## Wertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1595402  
**Auftrag vom:** 18.11.2024 / 12:32 Uhr  
**Auftrag per:** Telefon  
**Beauftragt durch:** Herr Gadomsky  
**Bewertungsdatum:** 21.11.2024

## Wertzusammenfassung

---

**Händlerereinkaufswert ohne MwSt:**

**Händlerereinkaufswert inkl. MwSt:**

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 21.11.2024 / 11:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Südwestrundfunk Funkhaus Mainz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner  
**Anwesende Personen:** Herr Gadomsky

## Beteiligte

---

<b>Auftraggeber:</b>	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	<b>Fahrzeughalter:</b>	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

# Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	MZ-TV641	<b>FIN:</b>	WV1ZZZ2EZE6030666
<b>HSN/TSN:</b>	0603 / BEV	<b>Fahrzeugart:</b>	Transporter (Transporter)
<b>Aufbau:</b>	Kasten	<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Crafter 35 2.0 TDI	<b>Erstzulassung:</b>	03.04.2014
<b>Letztzulassung:</b>	03.04.2014	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	08.2026
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	3 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 5
<b>Leistung:</b>	100,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel	<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb
<b>Getriebeart:</b>	manuell	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	120588 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	120588 km		

## Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Candy-Weiß	<b>Lackart:</b>	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

## Farbe und Polsterung innen

<b>Art der Polsterung:</b>	Anthrazit-Classicgrey/ Anthrazit- Classicgrey/Schwarz
----------------------------	---

## Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	5910 mm / 1993 mm / 2725 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3500,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	2186,0 kg
<b>Nutzlast:</b>	1479,0 kg

## Serienausstattung

Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fensterheber elektrisch, Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Karosserievariante: Hochdach, Kraftstofftank: 75 Ltr., Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 100 kW TDI, Parklichtschaltung, Radstand 3665 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Zusatzbremsleuchte

## Sonderausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Audio-Navigationssystem RNS 6000 (Lautsprecher vorn), Ausführung: BlueMotion Technology, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Batterie Hauptschalter, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten verstärkt, Fahrwerks-Paket B, Geschwindigkeits-Begrenzanlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Handschuhfach abschließbar, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 Stück, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Rückfahrkamera, Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert, Seitenairbag für Fahrer und Kopfairbag für Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Stabilisator vorn verstärkt, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch, Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand, Vorderachse verstärkt, Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft:

lag im Original vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Nein

**Bereifung Zustand:** überaltert

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

## Feststellungen

**Letzte Inspektion (Datum):** 11.07.2023

**Letzte Inspektion (km-  
Stand):**

113804

**Nächste Inspektion  
(Datum):** 11.07.2024

**Nächste Inspektion (km-  
Stand):**

133000

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierte Vorschäden festgestellt werden.

### nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: (Sonstiges)

# Gutachterliche Stellungnahme

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.11.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ2EZE6030666 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

## Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine kurze Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Sonstiges

### An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschaden im Sichtbereich
- Stoßfänger vorne links verschürft
- Dachsäule oben links verschrammt
- Seitenteil links Lackkratzer
- Stoßfängerecke hinten links gestaucht
- Hecktür links örtlich eingedrückt
- Hecktür rechts Lackkratzer
- D-Säule rechts Lackkratzer
- Seitenwand hinten rechts im Bereich der Schiebetürschiene Korrosionschäden
- Seitenwand hinten rechts unterhalb durch Cuttermesser beschädigt
- Schiebetür rechts örtlich eingedellt
- B-Säule rechts örtlich eingedellt
- Kotflügel vorne rechts Lackschaden
- Laderaum starke Gebrauchsspuren
- Doppelsitzbank verschmutzt
- Batterie schwach
- Fahrkupplung an Verschleißgrenze
- Inspektion fällig
- Zahnriemenwechsel erforderlich
- Reifen Altersgrenze überschritten

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



**Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der If SGmbH für Sachverständige)**

Mainz-Gonsenheim, den 26.11.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 4 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.