

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52068 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1647892



Fahrzeug:

AC-EB2016 / VF1ACVYB047425590

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1647892
Auftrag vom: 06.02.2025 / 15:29 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 11.02.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45146455

Wertzusammenfassung

Händlerereinkaufswert ohne MwSt: 378,15 €
Händlerereinkaufswert inkl. MwSt: 450,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.02.2025 / 14:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Stadtbetrieb Aachen
Auf Trimpersfeld
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madriker Ring 20 52068 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madriker Ring 20 52068 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB2016	FIN:	VF1ACVYB047425590
HSN/TSN:	3333 / AZP	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Coupé	Hersteller:	Renault
Modell:	Twizy Color	Erstzulassung:	03.06.2013
Letztzulassung:	03.06.2013	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	2	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -
Leistung:	12,6 KW	Antriebsart:	Elektro
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	keine Auswahl
Laufleistung geschätzt:	5000 km	Bemerkung zur Laufleistung:	nicht feststellbar

Farbe außen

Farbe außen:	SNOW-WEISS	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	----------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2335 mm / 1228 mm / 1451 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	690,0 kg
Leergewicht:	487,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Bordcomputer, Bremsassistent, Color Look, Comfort-Paket, Elektromotor 12,6 kW (cont. 8,5 kW), Fußmatten, Geräuschsimulator (Außensound), Getriebe für Elektrofahrzeug, Karosserie: 2-türig, Radabdeckungen farbig, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zeituhr

Sonderausstattung

Fahrzeuggatterie ist Eigentum des Fahrzeughalters, Halbtüren, nach oben öffnend, Metallic-Lackierung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	125/80 R 13,0 65 M	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	125/80 R 13,0 65 M	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	145/80 R 13,0 75 M	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	145/80 R 13,0 75 M	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	nicht betriebsbereit
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Details zur Beschädigung

Antrieb

Systeme, Batterie, Tiefentladen, defekt, erneuern

Anbauteile

Fahrzeugfront, Frontklappe, gebrochen, erneuern

Fahrzeug, Träger Kotflügel vorne rechts, beschädigt, erneuern

Verglasung

rechte Seite, Türfenster vorne rechts, gebrochen, erneuern

linke Seite, Türfenster vorne links, gebrochen, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 06.02.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF1ACVYB047425590 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 24.02.2025

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.