

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1647253



Fahrzeug:

AC-EB1833 / WDB9062331N342344

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1647253
Auftrag vom: 06.02.2025 / 09:09 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 11.02.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45146456

Wertzusammenfassung

Händlerereinkaufswert ohne MwSt: 3.529,41 €
Händlerereinkaufswert inkl. MwSt: 4.200,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.02.2025 / 09:13 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Stadt Aachen Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Stadt Aachen Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1833	FIN:	WDB9062331N342344
HSN/TSN:	0999 / 000	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Pritsche	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II PrDK 311 CDI	Erstzulassung:	01.08.2007
Letztzulassung:	31.07.2008	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2025
Anzahl Türen:	4	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -
Emissionsgruppe:	Euro 4	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	80,0 KW	Hubraum:	2.148 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	144472 km
Laufleistung geschätzt:	144472 km		

Farbe außen

Farbe außen:	tieforange	Lackart:	Uni
---------------------	------------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6000 mm / 2180 mm / 2600 mm
Laderaum - Länge / Breite / Höhe:	2700 mm / 2030 mm / 400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2750,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 80 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Kugelkopf und Bolzen, Anhängersteckdose 13-polig, Außentemperaturanzeige, Batterie 100 Ah, Batterie zusätzlich (verstärkt), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Rundumkennleuchte, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vorderachse verstärkt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Warmwasser)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 S	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür hinten links	244
Tür vorne links	366
Kotflügel vorne links	187
Tür hinten rechts	239
Tür vorne rechts	462
Kotflügel vorne rechts	211

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Anbauteile

Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle, Smart Repair

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern

Fahrzeugfront, Kühlergrill, beschädigt, erneuern

rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, lackieren

Fahrzeugheck, Heckblech, deformiert, instand setzen

linke Seite, Tür hinten links, Dellen , Kratzer, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Tür vorne links, Dellen , Kratzer, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Aufbau, Abdeckplane, beschädigt, erneuern

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern

Karosserie

rechte Seite, Türschweller rechts, Tür hinten rechts, eingedrückt, instandsetzen + lackieren

Innenraum, Fahrerhausrückwand, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Dach, Dachhaut, Dellen, Smart Repair

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Türdichtung vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Innenraum, Bodenbelag, beschädigt, erneuern

Innenraum, Sitzbank hinten, eingerissen (partiell), erneuern

Mechanik / Motorraum

Motor, Motorlaufkultur, rasselnder Motorlauf, Steuerkette gelängt, Geräuschentwicklung, instand setzen

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 06.02.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9062331N342344 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturaufwendungen ist am Fahrzeug erkennbar. Belege lagen nicht vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 10.04.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.