

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
P: 061314654301
M: 01712216874
E: eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1691657



Fahrzeug:

MZ-TV660 / WV2ZZZ7HZGH062497

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV660	FIN:	WV2ZZZ7HZGH062497
HSN/TSN:	0603 / BTY	Fahrzeugart:	Bus
Aufbau:	Bus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI 4Motion Caravelle Comfortline	Erstzulassung:	17.02.2016
Letztzulassung:	17.02.2016	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	155068 km
Laufleistung geschätzt:	155068 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz/Titanschwarz- Titanschwarz/ Schwarz
----------------------------	---

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4904 mm / 1904 mm / 1970 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3080,0 kg
Leergewicht:	2550,0 kg
Nutzlast:	873,0 kg

Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in Chromoptik, Doppelscheinwerfer, Doppeltonfanfare, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Bus, Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Kraftstofftank: 80 Ltr., Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Plus, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperrung (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizung, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung

2. Batterie, Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Ausführung: BlueMotion Technology, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts, Funkschlüssel (4) klappbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum), Lautsprecher (8), Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot, Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Radioempfang digital (DAB+), Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3 Einzelsitze, Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe, Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 3 Einzelsitze), Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung, Verglasung hinten abgedunkelt, WLAN-Hotspot

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion (Datum): 23.12.2024

**Letzte Inspektion (km-
Stand):** 151500

**Nächste Inspektion
(Datum):** 23.12.2026

**Nächste Inspektion (km-
Stand):** 180000

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Seitenteil hinten rechts instandgesetzt und lackiert
- Schiebetür rechts instandgesetzt und lackiert

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext "Sonstiges"

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 10.04.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV2ZZZ7HZGH062497 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Halterung auf Motorhaube montiert
- Außenspiegel links eingedrückt
- Schiebetür links Lackkratzer
- Seitenteil hinten links im Radlaufbereich verschürft und eingedrückt
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Heckklappe örtlich ausgedellt und Lackkratzer
- Tür vorne rechts Lackkratzer
- Außenspiegel rechts verschürft
- Dach örtlich eingedrückt
- Heckklappeninnenverkleidung gebrochen
- Seiteninnenverkleidungen links und rechts verschürft
- Sitzpolster Fahrersitz verschmutzt
- Batterie an Leistungsgrenze

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 17.04.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 26 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.