

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

Michael Eckstein  
Zertifizierter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und -  
bewertungen (Zertifikatsnummer  
011212 der IfS GmbH für  
Sachverständige)  
P: 061314654301  
M: 01712216874  
E: eckstein@de.tuv.com

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1691632



## Fahrzeug:

MZ-TV642 / WV1ZZZ7HZGH029745

## Fahrzeugdaten

|                                 |                        |                                            |                           |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Amtliches Kennzeichen:</b>   | MZ-TV642               | <b>FIN:</b>                                | WV1ZZZ7HZGH029745         |
| <b>HSN/TSN:</b>                 | 0603 / BXU             | <b>Fahrzeugart:</b>                        | Transporter (Transporter) |
| <b>Aufbau:</b>                  | Kasten                 | <b>Hersteller:</b>                         | Volkswagen                |
| <b>Modell:</b>                  | T6 2.0 TDI Kasten lang | <b>Erstzulassung:</b>                      | 15.10.2015                |
| <b>Letztzulassung:</b>          | 15.10.2015             | <b>Nächste HU<br/>(Hauptuntersuchung):</b> | 11.2025                   |
| <b>Anzahl Vorbesitzer:</b>      | 0                      | <b>Anzahl Türen:</b>                       | 4                         |
| <b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b> | 3 / - / -              | <b>Emissionsgruppe:</b>                    | Euro 6                    |
| <b>Leistung:</b>                | 110,0 KW               | <b>Hubraum:</b>                            | 1.968 ccm                 |
| <b>Antriebsart:</b>             | Diesel                 | <b>Antriebskonzept:</b>                    | Frontantrieb              |
| <b>Getriebeart:</b>             | manuell                | <b>Laufleistung abgelesen:</b>             | 123965 km                 |
| <b>Laufleistung geschätzt:</b>  | 123965 km              |                                            |                           |

### Farbe außen

|                     |            |                 |         |
|---------------------|------------|-----------------|---------|
| <b>Farbe außen:</b> | Candy-Weiß | <b>Lackart:</b> | 2-K uni |
|---------------------|------------|-----------------|---------|

### Farbe und Polsterung innen

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Art der Polsterung:</b> | Titanschwarz/Titanschwarz-<br>Moonrock Grey/Schwarz |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

### Maße und Gewichte

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b> | 5304 mm / 1904 mm / 1990 mm |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>                 | 2800,0 kg                   |
| <b>Leergewicht:</b>                              | 1888,0 kg                   |
| <b>Nutzlast:</b>                                 | 1116,0 kg                   |

### Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrwerk 17", Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Kraftstofftank: 70 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr (elektronisch)

### Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag im Laderaum Holz, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrwerk: Achslast Vorderachse erhöht, Fahrwerk: Achslast Vorderachse erhöht / Räder 16 Zoll, Fensterheber elektrisch, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Lautsprecher (4), LKW-Zulassung, Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot, Multifunktionsanzeige Plus, Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, WLAN-Hotspot, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

**Bereifung Zustand:** augenscheinlich unauffällig

| Achse und Seite    | Größe           | Reifenhersteller | Reifenart    | DOT | Felgenart  | Profiltiefe |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----|------------|-------------|
| Vorderachse links  | 215/65 R 16,0 C | Continental      | Sommerreifen | -   | Stahlfelge | 6,0 mm      |
| Vorderachse rechts | 215/65 R 16,0 C | Continental      | Sommerreifen | -   | Stahlfelge | 6,0 mm      |
| Hinterachse links  | 215/65 R 16,0 C | Continental      | Sommerreifen | -   | Stahlfelge | 6,0 mm      |
| Hinterachse rechts | 215/65 R 16,0 C | Continental      | Sommerreifen | -   | Stahlfelge | 6,0 mm      |

## Feststellungen

**Letzte Inspektion (Datum):** 08.10.2024

**Letzte Inspektion (km-  
Stand):** 120000

**Nächste Inspektion  
(Datum):** 08.10.2026

**Nächste Inspektion (km-  
Stand):** 160000

**Inspektion:** regelmäßig durchgeführt

### Zubehör

| Bezeichnung Zubehör | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung                                     |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Sonstiges           | vorhanden            | 4      | 4 Stahlfelgen 16" waren im Laderaum vorhanden |

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

- Seitenteil hinten rechts instandgesetzt und lackiert
- Schiebetür rechts instandgesetzt und lackiert

### nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext "Sonstiges"

# Gutachterliche Stellungnahme

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 10.04.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ7HZGH029745 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

## Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Sonstiges

### An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Außenspiegel links verschürft
- Seitenteil hinten links örtlich eingedrückt
- Blende D-Säule links verschürft
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Heckklappe örtlich ausgedellt
- Seitenteil hinten rechts im Radlaufbereich eingedrückt
- Schiebetür rechts eingedrückt und geknickt
- Schweller rechts verschürft und eingedrückt
- Stoßfänger vorne rechts verschrammt
- Heckklappeninnenverkleidung gebrochen
- Laderauminnenverkleidungen links und rechts gebrochen
- Sitzpolster Beifahrersitzbank verschmutzt
- Glühkerze 2. Zylinder defekt
- Batterie an Leistungsgrenze

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



**Michael Eckstein**

**Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)**

Mainz-Gonsenheim, den 17.04.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.