



Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	GG-AZ 550	Fzg-Ident-Nummer	WV1ZZZ2KZ8X143259
Laufleistung abgelesen	km	Tachostand geschätzt	275000 km
Farbe	Candy White (B9A)	Typ	Caddy 3 Caddy 1.9 TDI DPF Maxi
Fabrikat	VW	Aufbauart / Türen	Transporter / 4
Fahrzeugart	PKW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Leistung	77 kW	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Hubraum in cm ³	1896		
Allgemeinzustand	mäßig		

Die Besichtigung erfolgte am 21.06.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

kalkulatorische Wertermittlung

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlereinkaufswert	840,34 EUR	159,66 EUR	1.000,00EUR

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2406100045


Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Transporter, 4-türig
Plätze	2
Hubraum / Leistung	1896 ccm / 77 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Laufleistung abgelesen	km
Tachostand geschätzt	275000 km
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	Caddy 3 / Caddy 1.9 TDI DPF Maxi
Farbe	Candy White (B9A)

montierte Bereifung

Reifendimension	195/55 R15 91H
Reifenfabrikat vorn	Continental
Reifenfabrikat hinten	Goodyear
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2
Grundlage Fahrzeugdaten	

Serienausstattung

ABS & ASR; Airbag: Fahrerseite; Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrerhaus; Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckflügeltür (asymmetrisch geteilt) mit Fensterausschnitt; Kopfstützen (2), höhenverstellbar; Lackierung: Uni-Lackierung; Nebelscheinwerfer; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Radabdeckung mitte; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung; Tire Mobility Set; Trennwände: Trennwand hoch ohne Fenster; Verbandskasten / Warndreieck; Verzurrösen (6 Stück im Fahrgastraum); Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Anhängevorrichtung, starr; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Bodenbeläge, Gummiboden im Laderaum; Fensterheber elektrisch, vorn; Klimaanlage "Climatic"; Multifunktionsanzeige; Räder/Reifen: 4 Ganzjahresreifen 195/65 R 15 91 T; Sicherheitsinnenspiegel abblendbar; Trennwände, Hohe Kunststofftrennwand oben mit Gitter

Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - deformiert
- Nebelscheinwerfer vorne rechts - gebrochen
- Tür vorne rechts - verschürft
- Schiebetür hinten rechts - Delle/Lackschaden/Korrosion
- Seitenwand hinten rechts - Delle/Lackschaden
- Hecktür links - deformiert
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Seitenwand hinten links - verschürft
- Tür vorne links - deformiert
- A-Säule links - deformiert
- Kotflügel vorne links - deformiert
- Motorhaube - deformiert
- Dach - verschürft
- Stirnwandverkleidung - beschädigt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2406100045

Datum: 25.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5




Bild 6