


Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1513607



Fahrzeug:

MZ-TV446 / WF0AXXWPMAJB56663

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1513607
Auftrag vom: 15.07.2024 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 17.07.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt:
Händlereinkaufswert inkl. MwSt:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 17.07.2024 / 14:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Funkhaus Mainz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV446	FIN:	WF0AXXWPMAJB56663
HSN/TSN:	8566 / BJK	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Ford
Modell:	Kuga 2.0 TDCi Cool&Connect 4x4 Start/ Stopp	Erstzulassung:	13.12.2018
Letztzulassung:	13.12.2018	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.997 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	172463 km
Laufleistung geschätzt:	172463 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4524 mm / 1838 mm / 1689 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2250,0 kg
Leergewicht:	1790,0 kg
Nutzlast:	548,0 kg

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie verstärkt, Bordcomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Easy-Driver-Paket, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußraumleuchte vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill silber, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2690 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Unterfahrschutz, Unterfahrschutz hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wegfahrsperrung (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor, Zusatzheizung für Dieselmotor

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Frontscheibe heizbar, Fußmatten Teppich, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad heizbar, Parkpilotsystem hinten, Parkpilotsystem vorn und hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sicht-Paket, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Frost-Weiß, Tagfahrlicht, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-Paket

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/55 R 17,0 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/55 R 17,0 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse links	235/55 R 17,0 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse rechts	235/55 R 17,0 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Letzte Inspektion (Datum): 21.09.2023

Letzte Inspektion (km-Stand): 150726

Nächste Inspektion (Datum): 21.09.2024

Nächste Inspektion (km-Stand): 180000

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
2. Reifensatz		4	- Sommerreifen auf Stahlfelgen 235/55 R17 99V Michelin im Innenraum vorhanden
Trennnetz		1	- Trenngitter vorhanden

reparierte Vorschäden:

keine festgestellt

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext "Ergänzende Hinweise"

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 15.07.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WF0AXXWPMAJB56663 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine kurze Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Dachbereich vorne starke Steinschlagschäden mit Korrosionsansatz (lackieren)
- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich (erneuern)
- Motorhaube starke Steinschlagschäden (lackieren)
- Tür vorne links im Kantenbereich angeschlagen (lackieren)
- Seitenteil hinten links örtliche Delle (instandsetzen und lackieren)
- Stoßfänger hinten beschädigt (erneuern)
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt (erneuern)
- D-Säuleninnenverkleidungen links und rechts starke Gebrauchsspuren (erneuern)
- Radkappen Lackabplatzungen (erneuern)

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 22.07.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 4 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.