

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1595441



Fahrzeug:

MZ-TV638 / WV1ZZZ7HZFH049745

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1595441
Auftrag vom: 18.11.2024 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Bewertungsdatum: 21.11.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt:
Händlereinkaufswert inkl. MwSt:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.11.2024 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV638	FIN:	WV1ZZZ7HZFH049745
HSN/TSN:	0603 / AVR	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T5 2.0 TDI Kasten lang	Erstzulassung:	15.10.2014
Letztzulassung:	15.10.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	3 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Leistung:	103,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	122603 km
Laufleistung geschätzt:	122603 km	Laufleistung angegeben:	122603 km

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz- Classicgrey/Anthrazit- Classicgrey/Schwarz
----------------------------	--

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	5292 mm / 1904 mm / 1990 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3000,0 kg
Leergewicht:	1848,0 kg
Nutzlast:	952,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum, Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Getriebe 6-Gang, Heckklappe ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Audiosystem RCD 310 DAB (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fensterheber elektrisch, Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Tagfahrlicht, Verzurrösen Laderaum, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft:

lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion (Datum): 10.07.2023

**Letzte Inspektion (km-
Stand):**

113348

**Nächste Inspektion (km-
Stand):** 130000

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Seitenwand hinten und Schiebetür rechts

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.11.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ7HZFH049745 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine kurze Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Stoßfänger vorne links gestaucht
- Motorhaube Steinschlagschäden
- Seitenteil links Lackkratzer und eingedellt
- Heckklappe im unteren Bereich eingedrückt und im oberen Bereich mehrfache Ausbeulungen
- Stoßfänger hinten links eingedrückt und verformt
- Seitenwand hinten rechts im Radlaufbereich verschürft und eingedrückt
- Schiebetür rechts örtliche Lackkratzer
- Tür vorne rechts örtliche Lackkratzer
- Außenspiegel rechts verschürft
- Radkästen im Laderaum starke Gebrauchsspuren
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Innenverkleidung vorne links gebrochen
- Batterie schwach
- Inspektion fällig

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 26.11.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 4 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.