

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 159 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - HU Bericht
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.07.2016	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.5 TDCi ECONetic 88g Start-Stopp-Sy Trend
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF06XXGCC6GC84973
HSN / TSN	8566 / BKQ	Schlüssel-Nr.	10215100
Km-Stand abgelesen	76392	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1499
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber-Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons AO	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe, Bereifung: 6.5 J x 16 Stahlfelgen mit 205/55 R 16 Reifen und Radzierblenden, Berganfahrassistent, Bordcomputer mit kleinem Display, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber vorn, elektrisch, mit Quickdown-Schaltung für Fahrerseite, Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Innenbeleuchtung vorn und hinten, vorn mit Verzögerungsschaltung, Intelligentes Batteriemanagement System, Intelligentes Sicherheits-System, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen, höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen-Design, Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar, Leselampen vorn und hinten, Mittelkonsole vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Notbremslicht, Paket: Aerodynamik, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Radioausstattung: Audiosystem CD mit Lenkrad-Fernbedienung, Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Servolenkung, elektro-mechanisch, Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Sitz:

Isofix-Halterung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank und -lehne umklappbar, 40 : 60 geteilt, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorne, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung: Zweiter Fahrzeugschlüssel, klappbar, Zusatzheizung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Bereifung: Reserverad, Notrad
	Dachreling, schwarz
	Frontscheibe und Scheibenwaschwasserdüsen beheizbar
	Lackierung: Metallic
	Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 2, 6 Lautsprecher, digit.
	Radioempfang DAB/DAB+ (Trend)
	Paket: Business I
	Paket: Easy Driver II (Trend)
	Paket: Sicht (Trend)
	Paket: Technologie (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 2, 9 Lautsp., digit.
	Radioempfang DAB/DAB+ (Trend)
	Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar, 3 Leistungsstufen
	Tagfahrlicht
	Xenon: Multifunktionale Xenon-Scheinwerfer (Trend)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 08.12.2021 bei Kilometerstand 46.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Dach Delle, smart repair (Bild 6)	100	voll	-100	-84,03
2. Wartung fällig, erneuern	500	voll	-500	-420,17
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	600		-600	-504,20

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Ladekante Kratzer, erneuern
 Unterbodenverkleidung Schrammen, erneuern

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Beck
Dipl.-Ing. (BA)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 7 : Unterbodenverkleidung Schrammen