

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - HU Bericht
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2016	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Golf e-Golf
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZHW901458
HSN / TSN	0603 / BMS	Schlüssel-Nr.	10529703
Km-Stand abgelesen	35870	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	85
Schadstoffklasse:	459/2012;reine Elektrofrz	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Reflexsilber-metallic (A7W)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 Q	Continental / eContact	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 Q	Continental / eContact	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 Q	Continental / eContact	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 Q	Continental / eContact	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 T	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 T	Goodyear / Ultra Grip 9+ MS	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / UltraGrip 8	W / O	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / UltraGrip 8	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Ablagen Golf, Ablageetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, App-Connect, Ausführung mit 4 Türen, inkl. Fensterheber elektrisch hinten, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Car-Net e-Remote (Laufzeit ein Jahr kostenlos), Chromzierringe an den Instrumenten im Kombi-Instrument und an den Ausströmern, Dekoreinlagen "Dark Magnesium", Dekoreinlagen "Iridium Matrix", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrprofilauswahl, Fensterheber vorn elektrisch, Frontscheibe beheizbar, Gepäckraumabdeckung, verstaubar, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: Direktgetriebe 1-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz lackiert mit blauer Leiste auf unterer Lamelle, LED Leuchten im Fußraum vorne, zwei, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit blauer Leiste, Lackierung: Uni, Lenkrad: Leder mit blauen Ziernähten, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multi Collision Brake, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multimediasysteme: USB-Schnittstelle, auch für iPod/iPhone inkl. Multimediabuchse AUX-IN, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem "Discover Pro" mit Mehrfarbigem TFT-Touchscreen 20,3 cm, Netzladekabel für Haushalts-Steckdose, NichtraucherAusführung, Park-Pilot, Plakette "e-Golf" auf den vorderen Seitenteilen, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Astana" 6,5Jx16, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten, dunkelrot und Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfergehäuse schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, TFT-Touchscreen in der Instrumententafel, Tagfahrlicht, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wechselstrom-Ladedose, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ES7	CCS-Ladedose
EV8	Kabel für Wechselstrom-Ladestation
	Lackierung: Metallic
WW0	Paket: Winter

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Wartung fällig, erneuern (Bild 5)	250	voll	-250	-210,08
2. Radlauf hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 7)	120	voll	-120	-100,84
3. Winterfelgen leichte Schrammen, smart repair (Bild 6, 9)	180	voll	-180	-151,26
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	550		-550	-462,18

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sommerfelge vorne rechts kleine Schramme, erneuern

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Beck
Dipl.-Ing. (BA)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 :
Wartung fällig



Bild 6 :
Winterfelgen leichte Schrammen



Bild 7 : Radlauf hinten rechts Kratzer



Bild 8 : Sommerfelge vorne rechts kleine Schramme



Bild 9 : Winterfelgen leichte Schrammen