Tauchpumpen

1 Stk.	Mast TP 15-1	(Bild 6)
	- Isolationswiederstand < 5MOhm	
1 Stk.	Mast TP 8-1 - Isolationswiederstand < 5MOhm - Zuleitung defekt - Lager der Pumpe macht Geräusche	(Bild 7)
	Euger der Fumpe muene Gerudsene	
1 Stk.	Mast TP 4-1	(Bild 8)
	- 2x Knickschutz am Kondensator defekt	
1 Stk.	Wilo Tauchpumpe "klein" - Anlaufstrom zu hoch	(Bild 9 + 10)
	- Stecker/Motorschutzschalter fehlt	
1 Stk	Mast NP 8 JC Schmutzwasserpumpe Motorbetrieb	(Bild 17,18 u.19)
	- Funktion/Defekt unbekannt	
Bei allem:	keine DGUV V3 Prüfungallgemeine Funktion unbekannt	