

DEKRA Automobil GmbH  
[Redacted]Aachener Stadtbetrieb  
Madri der Ring 20  
52078 AachenDEKRA Automobil GmbH  
[Redacted]Ansprechpartner:  
[Redacted]

## Begleitschreiben

### Kennzeichen

**nicht vorhanden**

Bestellnummer	45138931
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madri der Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	04.04.2024, telefonisch durch [Redacted]
Besichtigung	04.04.2024 um 09:30 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madri der Ring 20, 52078 Aachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Die vorliegende Wertermittlung kann auf die nachfolgend aufgelisteten Geräte übertragen werden, da diese alle die gleiche Ausführung, das gleiche Schadensbild, das gleiche Alter und annähernd die gleichen Betriebsstunden aufweisen:

- Aufsitzmäher52: 45138934
- Aufsitzmäher53: 45138921,
- Aufsitzmäher54: 45138931,
- Aufsitzmäher55: 45138933,
- Aufsitzmäher46: 45138932,

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
[Redacted]	11.05.2024	1.070,00 EUR

Für den Fachbereich

[Redacted]  
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige

[Redacted]

DEKRA Automobil GmbH

Aachener Stadtbetrieb  
Madriker Ring 20  
52078 Aachen

DEKRA Automobil GmbH



Ansprechpartner:



## Bewertungsgutachten Maschinen

### Kennzeichen

**nicht vorhanden**

Bestellnummer	45138931
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	04.04.2024, telefonisch durch 
Besichtigung	04.04.2024 um 09:30 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	<b>899,16 EUR</b>	<b>1.070,00 EUR</b>

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED]

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.04.2024 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Werkstattunterlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Objektbeschreibung

### Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2017
Erstinbetriebnahme	15.05.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.05.2017

### Untersuchungstermine

Fälligkeit Gasprüfung UVV/BGV D34 04 / 2024

### Objekt

Objektart	Landmaschine
Maschinenart	Mähwerk
Hersteller / Fabrikat	Iseki
Typ	SXG / 216
Fabrikationsnummer	SXG216H200007
Dienst- / Eigengewicht	800 kg
Farbe	Blau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Getriebe	Stufenlos
Einsatzart	Land- forstwirtschaftlicher Verkehr
Betriebsstunden abgelesen	1.195
Betriebszeit in Monaten	80

Betriebszeit in Monaten geschätzt

80

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

### Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle  
Fabrikat / Hersteller  
Typ  
Zylinderanzahl  
LeistungBenzin  
Iseki  
SXG 216 H  
2  
11 kW

### Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	16 X 6.50 - 8	CST	Protec	75%	keine
1 R:	16 X 6.50 - 8	CST	Protec	75%	keine
1 L:	20 X 80 - 10	CST	Protec	60%	keine
1 R:	20 X 80 - 10	CST	Protec	60%	keine

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

#### Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg  
- Motor Hydraulikantrieb defekt, erneuern

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich



Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

**Anlagen**

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne rechts



Bild 2 : Diagonale hinten links



Bild 3 : Sitz und Cockpit



Bild 4 : Betriebsstunden



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Mähwerk



Bild 7 : Mähwerk



Bild 8 : Seitenansicht



Bild 9 : Heckansicht