

## Aufstellung Prüfbereich T & Log

(Stand 06/2024)

<b>7 Stück</b>	<b>Rundschlinge 1t / 1,5 t / 3 t / 6 t – verschiedene Längen</b>	<b>Bild 01</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzschlauch und Fadengelege beschädigt</li><li>• unleserliche Angaben auf dem Typenschild / Etikett</li><li>• zur einmaligen Verwendung zugelassen (2x)</li><li>• Prüfung abgelaufen</li></ul>	
<b>8 Stück</b>	<b>Schnittschutzhose</b>	<b>Bild 02</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• defekte Nähte und Reißverschlüsse</li><li>• Oberstoff und Schnittschutzeinlage beschädigt</li><li>• max. Nutzungsdauer erreicht</li><li>• Prüfung abgelaufen</li></ul>	
<b>6 Stück</b>	<b>Schutzhelm MKS</b>	<b>Bild 03</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schnittschutzvisier defekt</li><li>• max. Nutzungsdauer erreicht</li><li>• Prüfung abgelaufen</li></ul>	
<b>4 Stück</b>	<b>Steckleiterteile (1x Verbindungsteil, 2x B- und 2x Einsteckteile)</b>	<b>Bild 04</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dellen und Einkerbungen</li><li>• Schweißnähte gerissen</li><li>• Sprossen und Sprossenbeläge beschädigt</li><li>• Fluchthaltigkeit nicht gegeben</li><li>• Prüfung abgelaufen</li></ul>	

<b>8 Stück</b>	<b>Seilgehänge und Laufkatze von Korbtrage</b>	<b>Bild 05</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typenschild / Kennzeichnung fehlt</li> <li>• Aufweitung Bohrungen zum Einhängen der Karabiner</li> <li>• Prüfung abgelaufen</li> </ul>	
<b>1 Stück</b>	<b>Klappkloben</b>	<b>Bild 06</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufweitung Hakenmaul</li> <li>• Prüfung abgelaufen</li> </ul>	
<b>5 Stück</b>	<b>Krankentragen</b>	<b>Bild 07</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfkissentasche und Fixierungslasche vom Sicherheitsgurt abgerissen</li> <li>• Nähte aufgerissen</li> <li>• Risse / Löcher im Bezug und in den Befestigungsgurten</li> <li>• Prüfung abgelaufen</li> </ul>	
<b>2 Stück</b>	<b>Spineboard</b>	<b>Bild 08</b>
	<u>teilweise:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Board verformt</li> <li>• Risse an den Nähten der Kunststoffverschweißung</li> <li>• Bruchstelle im Kopfbereich</li> <li>• Baujahr unbekannt</li> <li>• Prüfung abgelaufen</li> </ul>	
<b>1 Stück</b>	<b>Kombi-Kanister</b>	<b>Bild 09</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. Nutzungsdauer erreicht</li> <li>• Prüfung abgelaufen</li> </ul>	

**2 Stück**

**Gamasche [Paar]**

**Bild 10**

- max. Nutzungsdauer erreicht
- Prüfung abgelaufen

**2 Stück**

**Hebeband 0,8 t (Rundschlinge)**

**Bild 11**

- unzureichende Angaben auf dem Typenschild / Kennzeichnung fehlt
- Prüfung abgelaufen