

Duplikat

DEKRA

Aachener Stadtbetrieb
Madriker Ring 20
52078 Aachen

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

nicht vorhanden

Bestellnummer	45140616
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	27.06.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Besichtigung	27.06.2024 um 10:00 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	1.873,95 EUR	2.230,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED].

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.06.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2015
Erstinbetriebnahme	05 / 2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Objekt

Objektart	Forstmaschine
Einsatzart	Forstanbaugerät
Maschinenart	Fällgreifer
Hersteller / Fabrikat	BEHA Forsttechnik
Typ	FG200
Maschinennummer	150
Dienst- / Eigengewicht	460 kg
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Betriebsstunden nicht feststellbar	
Betriebszeit in Monaten	20
Betriebszeit in Monaten geschätzt	400

Duplikat

Technische Daten

Hersteller	BEHA FÖRDERTECHNIK
Typ / Verkaufsbezeichnung	FG 200
Objektnummer	001
Fabrik Nr.	150
Baujahr	05 / 2015

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Starker Rostansatz, lackieren mit Lackaufbau
- Hydraulik reinigen, Öfüllung erneuern, instandsetzen


Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich



Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn rechts



Bild 2 : Diagonale vorn links

Duplikat




Bild 3 : Diagonale vorn links

Duplikat



Bild 4 : Greifer

Duplikat



Bild 5 : Schere



Bild 6 : Hydraulik mit Rostansatz

Duplikat



Bild 7 : Hydraulik mit Rostansatz



Bild 8 : Greiferhydraulik