



Gutachten-Nr. 6502024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	BAD-Y 524
Fahrzeugidentnummer	W0LGM8E18F1080782
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	OPEL (0035)
Typ	0G-A (BEL)
Verkaufsbezeichnung	Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer ecoFLEXStart/Stop Edition
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	125 kW
Hubraum	1956 ccm
Farbe	summit white
Erstzulassung	28.07.2015
Letzte Zulassung	28.07.2015
Nächste HU	Mai 2024
Anzahl Vorbesitzer	0, angenommen
Leermasse	1.788 kg
zulässige Gesamtmasse	2.310 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	111.103 km abgelesen 111.103 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün
Bereifung	
Vorderachse	225/50 R17 98V Continental Winter Contact Ts Links 6,5 WO Rechts 6,5 WO
Hinterachse	225/50 R17 98V Continental Winter Contact Ts Links 4,0 WO Rechts 4,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	Modellpflege, Raucher-Paket, Einstiegsleisten Aluminium, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling silber, Leuchtweitenregelung, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Frontscheibe getönt, Audiobedienung am Lenkrad, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Check-Control-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Mittelarmlehne vorn, Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff.
Sonderzubehör	Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch IntelliLink 8"-Display, DAB-Tuner Radioempfang digital, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung Netz, Innenraum-Paket, Klimaautomatik 2-Zonen, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Reserverad als Notrad, Sicht-Paket.

**Gutachten-Nr. 6502024****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 21.12.2023**

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor, Serviceheft-
Original

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf.
Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Gutachten-Nr. 6502024****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 21.12.2023****Vorschäden :**

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Nach Angaben der bei der Besichtigung anwesenden Person sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne eingedrückt, verformt und verkratzt.
- Zierleiste Stoßfängerverkleidung vorne rechts gebrochen, lose.
- Kühlergrill vorne beaufschlagt und gebrochen.
- Motorhaube Steinschläge.
- Tür vorne rechts Delle mit Lackschaden.
- Abdeckkappe Außenspiegel rechts verschrammt und verschürft.
- Abdeckkappe Außenspiegel links Steinschlag.
- Schweller rechts, eingedrückt, verformt und verschrammt.
- Einstieg Schweller vorne links verschürft und verschrammt.
- Einstieg Schweller hinten links verschürft und verschrammt.
- Tür hinten links Steinschlag.
- Seitenwand hinten links verschrammt und verkratzt mit Korrosion.
- Seitenwand hinten rechts verschrammt und verkratzt mit Korrosion.
- Seitenwand hinten rechts Delle.
- Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt, verformt und eingedellt.
- Heckklappe oben verkratzt und verschrammt.
- Blende Heckklappe unten eingedrückt, eingedellt und verformt.
- Frontscheibe Steinschläge.
- Dach Dellen
- Kühlmittelkühler undicht, Kühlmittelverlust.
- Motor Ölverlust.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

Hinweise die auf einen Instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Bordwerkzeug.
- Wagenheber.
- Verbandskasten Haltbarkeitsdatum bis 12.2023.
- Warndreieck.
- Notrad.
- Laderaumabdeckung.
- Gepäckraumtrenn-Netz.
- Letzte Inspektion laut Serviceheft bei 109.975 km am 06.07.2023 durchgeführt.
- Verbleibende Restlaufstrecke bis zur nächste Inspektion laut Serviceanzeige: 64%
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.



Gutachten-Nr. 6502024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 21.12.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Lehmann'.



Ulrich Lehmann

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 6502024**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA SÜDWESTRUNDFUNK
 HANS-BREDOW-STRASSE
 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 524

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: OPEL

TYP: INSIGNIA

AUSFÜHRUNG: INSIGNIA 2.0 CDTI SPORTS TOURER ECOFLEXSTART/STOP
 EDITION

FAHRZEUG IDENT NR: WOLGM8E18F1080782

FARBE: SUMMIT WHITE

TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.956 CCM / 125 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.07.2015 /28.07.2015

NÄCHSTE HU / AU: 05.2024 /05.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 111.103 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.250,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.157,56
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	5.700,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	910,08

, DEN 13.12.2023

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 6502024**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 21.12.2023****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG: FRONTAIRBAGS, FAHRER- UND BEIFAHRER; AIRBAG: KOPFAIRBAG VORNE UND HINTEN AUßEN; AIRBAG: SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHREILING, SILBER ELOXIERT; DEKORLEISTEN SILBERGRAU-DESIGN; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBV); ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP-PLUS); FAHRERINSTRUMENTENDISPLAY 4,2"; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG, AUSZIEHBAR; GESCHWINDIGKEITSREGLER; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENWISCHER; KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL; KLIMAAANLAGE AUTOMATISCH; KOPFSTÜTZEN (2) HINTEN; LED TAGFAHRLICHT; LED-RÜCKLEUCHTEN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: LEDERLENKRAD; LENKSÄULE HÖHEN/- LÄNGSEINSTELLBAR; MITTELARMLEHNE VORNE; PAKET: INNENBELEUCHTUNGS-PAKET; PARKBREMSE, ELEKTRISCH; POLSTER: STOFF; RADIO: R400 COLOR B.T.; REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM; RÄDER: DESIGNRÄDER 7 J X 17 IM 7-SPEICHEN-DESIGN; RÜCKSITZLEHNE IM VERHÄLTNIS 60:40 UMKLAPPBAR; SERVICEINTERVALLANZEIGE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: KOMFORTSITZE; START/STOP SYSTEM; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TRACTION CONTROL (TC) PLUS; VORRÜSTUNG FÜR KINDERSITZ-HALTESYSTEM "ISOFIX"; VORRÜSTUNGEN SICHERHEITSNETZBEFESTIGUNG FÜR 2. SITZREIHE; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GRÜN GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FUßRAUMMATTEN, GUMMI, 4- TEILIG; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK ZWEI ZONEN; LACKIERUNG: ZWEISCHICHT-BRILLANT POWER ROT; NAVI 900 INTELLILINK MIT 8" TOUCHSCREEN; NEBELSCHEINWERFER; NOTLAUFRAD, STAHL; PAKET: INNENRAUM-PAKET; PAKET: SICHT; PAKET: SITZ-PAKET; PARKPILOT, EINPARKHILFE VORN UND HINTEN; RADIO: DIGITALER RADIOEMPFANG DAB+ (DIGITAL AUDIO BROADCASTING); REIFEN: 17"-REIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND 225/55 R 17; SICHERHEITSNETZ ZUR MONTAGE HINTER DER 1. SITZREIHE; SITZHEIZUNG, FAHRER UND BEIFAHRER; STECKDOSE, 12V IM GEPÄCKKRAUM;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- SIEHE FAHRZEUGBESCHREIBUNG SEITE 4

SERIEN BEREIFUNGV-ACHSE: 225/55 R 17 V
H-ACHSE: 225/55 R 17 V

SYSTEM AUDATEX

KORREKTUREN



Gutachten-Nr. 6502024

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 21.12.2023

ÖRTLICHE MARKTLAGE
FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 6502024****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 21.12.2023**

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.250,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.157,56
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	5.700,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	910,08

, DEN 13.12.2023

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6502024



Bild 1

Seitenansicht vorne
links.



Bild 2

Seitenansicht vorne
rechts.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6502024



Bild 3

Seitenansicht
hinten rechts.



Bild 4

Seitenansicht
hinten links.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6502024



Bild 5

Ansicht
Fahrerstraum.



Bild 6

Ansicht
Kombiinstrument,
Laufleistung.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6502024



Bild 7

Ansicht Kofferraum.



Bild 8

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6502024



Bild 9

Ansicht Rad vorne
Links.



Bild 10

Ansicht Fahrzeug-
Typenschild.