Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Datum: 31.07.2024

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Eckenerstraße 1a, 77652 Offenburg

SWR

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH Schaden- und Wertgutachten

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2024

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter Firma Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts

Hans-Bredow-Straße 18 76530 Baden-Baden

Auftrag vom / durch 17.07.2024 08:16 telefonisch

Firma Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitarbeiter Herr Ralf Joop Hans-Bredow-Straße 18 76530 Baden-Baden

Besichtigungsdatum / Ort 24.07.2024 10:00

Firma Autohaus Eckerle Steinbacher Straße 73 76534 Baden-Baden

Anwesend bei Besichtigung -

Ergebnis

Verkaufswert mit MwSt.

Enthaltene MwSt.

Einkaufswert mit MwSt.

Enthaltene MwSt.



Gutachten-Nr. 6668024 Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben Datum: 31.07.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen BAD-Y 630

Fahrzeugidentnummer W0LGM8E13H1009489
Fahrzeugart Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung Kombilimousine 5-türig (AC)

Fahrzeughersteller OPEL (0035)

Verkaufsbezeichnung Insignia 2.0 CDTI 4x4 Sports Tourer Aut. Edition Antriebsart Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)

Emissionsklasse EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)

Leistung 125 kW Hubraum 1956 ccm

Farbe couleur primaire metallic

Erstzulassung 10.11.2016

Letzte Zulassung 10.11.2016

Nächste HU Oktober 2025

Anzahl Vorbesitzer 0, angenommen

Leermasse1.953 kgzulässige Gesamtmasse2.450 kgSitz- / Stehplätze5/0

Laufleistung 133.212 km abgelesen

133.212 km geschätzt

Bemerkung Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün

Bereifung

Hinterachse

Vorderachse 225/55 R17 97W Continental Premium Contact 5

Links 5,5 SO Rechts 5,5 SO 225/55 R17 97W Continental Premium Contact 5

Links 5,5 SO Rechts 5,5 SO

Legende: SO = Sommerreifen

Serienausstattung Modellpflege, Raucher-Paket, Einstiegsleisten Aluminium, Außenspiegel

elektrisch verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling silber, Leuchtweitenregelung, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom, Stoßfänger

Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Frontscheibe getönt,

Audiobedienung am Lenkrad, OnStar SOS Service, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Check-Control-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kopf-Airbag-

System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar,

Mittelarmlehne vorn, Gepäckabdeckung - Rollo.

Sonderzubehör Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch IntelliLink 8"-

Display, DAB-Tuner Radioempfang digital, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung Netz, Innenraum-Paket, Klimaautomatik 2-

Zonen, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem.

Grundlage Fahrzeugdaten Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original,

Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor



Datum: 31.07.2024

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

Auftrag:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf:

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf. Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren festgestellt werden. Nach Angaben des Auftraggebers sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne unten verschrammt und verschürft.
- Spoilerlippe vorne links verkratzt und verschrammt.
- Schalldämmung Motorhaube Marderschaden.
- Türkante vorne links verschrammt und verkratzt.
- Türgriff vorne links Kratzer.
- Seitenwand hinten links kratzer.
- Heckklappe Unterteil verkratzt und verschürft.
- Stoßfängerverkleidung hinten rechts eingedellt und verkratzt.
- Frontscheibe Steinschläge.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.



Datum: 31.07.2024

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

Service- und Betriebsmittel:

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Bordwerkzeug.
- Wagenheber.
- Verbandskasten Haltbarkeitsdatum bis 08.2024.
- Warndreieck.
- Notrad.
- Laderaumabdeckung.
- Gepäckraumtrenn-Netz.
- Letzte Inspektion laut Ölzettel bei 118.252 km am 18.10.2023 durchgeführt.
- Verbleibende Restlaufstrecke bis zur nächste Inspektion laut Serviceanzeige: 23%.
- Letzter Zahnriemenwechsel laut Serviceaufkleber bei 102.219 km am 10.2022 durchgeführt.
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit Stahlfelgen.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Kundendienstheft.
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, laut Auftraggeber in der Firma vorhanden und in Ordnung.
- Winterreifen mit Stahlfelgen lagen nicht im Fahrzeug.

Schlusswort:

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt. Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 31.07.2024

Der Sachverständige

TÜV SÜD Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6668024 Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben Datum: 31.07.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN

RECHTS

HANS-BREDOW-STRAßE 18 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 630

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: OPEL TYP: INSIGNIA

AUSFÜHRUNG: INSIGNIA 2.0 CDTI 4X4 SPORTS TOURER AUT. EDITION

FAHRZEUG IDENT NR: WOLGM8E13H1009489

FARBE: COULEUR PRIMAIRE - EXTERIEUR,

TÜREN:

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.956 CCM / 125 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.11.2016 /10.11.2016 NÄCHSTE HU / AU: 10.2025 /10.2025

VORBESITZER: 0

GESAMTLAUFLEISTUNG: 133.212 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER V-ACHSE: 225/55 R 17 97W 5.5 5.5 H-ACHSE: 225/55 R 17 97W 5.5 5.5

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

 VERKAUFSWERT MIT MWST
 EUR****
 10.950,00

 ENTHALTENE MWST
 EUR****
 1.748,32

 EINKAUFSWERT MIT MWST
 EUR****
 9.100,00

 ENTHALTENE MWST
 EUR****
 1.452,94

, DEN 31.07.2024

SYSTEM AUDATEX

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Datum: 31.07.2024

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFÄCHER; ADAPTIVER 4X4 ALLRADANTRIEB; AIRBAG: FRONTAIRBAGS, FAHRER- UND BEIFAHRER; AIRBAG: KOPFAIRBAG VORNE UND HINTEN AUßEN; AIRBAG: SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHRELING, SILBER **ELOXIERT**; **DEKORLEISTEN** SILBERGRAU-DESIGN; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBV); ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP-PLUS): FAHRERINSTRUMENTENDISPLAY 4,2"; FAHRWERK: **FLEXRIDE** PREMIUM-FAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN: GEPÄCKRAUMABDECKUNG, AUSZIEHBAR; AUTOMATIKGETRIEBE; GESCHWINDIGKEITSREGLER; 6-STUFEN GETRIEBE: HECKSCHEIBENWISCHER; KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL: KLIMAANLAGE AUTOMATISCH; KOPFSTÜTZEN (2) HINTEN; LED TAGFAHRLICHT; LED-RÜCKLEUCHTEN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: LEDERLENKRAD; LENKSÄULE HÖHEN/-VORNE; ONSTAR; LÄNGSEINSTELLBAR; MITTELARMLEHNE OPEL PAKET: INNENBELEUCHTUNGS-PAKET; PARKBREMSE, ELEKTRISCH; POLSTER: STOFF; RADIO: COLOR B.T.; REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM; RÄDER: STAHL 7 J X 17 MIT REIFEN 225/55 R17; RÜCKSITZLEHNE IM VERHÄLTNIS 60:40 UMKLAPPBAR; SERVICEINTERVALLANZEIGE; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: KOMFORTSITZE; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TRACTION CONTROL (TC) "ISOFIX"; KINDERSITZ-HALTESYSTEM PLUS: VORRÜSTUNG FÜR VORRÜSTUNGEN SICHERHEITSNETZBEFESTIGUNG FÜR 2. SITZREIHE; WEGFAHRSPERRE. ELEKTRONISCH: WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GRÜN GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FUßRAUMMATTEN, GUMMI, 4- TEILIG; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK ZWEI ZONEN; NAVI 900 INTELLILINK MIT 8" TOUCHSCREEN; NEBELSCHEINWERFER; NOTLAUFRAD, STAHL; PAKET: INNENRAUM-PAKET; PAKET: SICHT; PAKET: SITZ-PAKET; PARKPILOT, EINPARKHILFE VORN UND HINTEN; RADIO: DIGITALER RADIOEMPFANG DAB+ (DIGITAL AUDIO BROADCASTING); RÜCKFAHRKAMERA; SICHERHEITSNETZ ZUR MONTAGE HINTER DER 1. SITZREIHE; SITZE: PREMIUM-SITZ MIT GÜTESIEGEL AGR (AKTION GESUNDER RÜCKEN E.V.) FAHRER; SITZE: PREMIUM-SITZ MIT GÜTESIEGEL AGR (AKTION GESUNDER RÜCKEN E.V.), BEIFAHRER; SITZHEIZUNG, FAHRER UND BEIFAHRER; STECKDOSE, 12V IM GEPÄCKRAUM;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- SIEHE FAHRZEUGBEWERTUNG SEITE 3

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 V H-ACHSE: 225/55 R 17 V

SYSTEM AUDATEX

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 97W LI: (SO) 5.5 mm RE: (SO) 5.5 mm H-ACHSE: 225/55 R 17 97W LI: (SO) 5.5 mm RE: (SO) 5.5 mm

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6668024 Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben Datum: 31.07.2024

SO=SOMMER-ORIGINAL

KORREKTUREN ÖRTLICHE MARKTLAGE FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 6668024 SCHLÜSSEL-NR: 10011263

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 31.07.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6668024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2024

OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR***	10.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR***	1.748,32
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR***	9.100,00
ENTHALTENE MWST	EUR***	1.452,94

, DEN 31.07.2024

SYSTEM AUDATEX

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6668024



Bild 1

Seitenansicht vorne links.



Bild 2

Seitenansicht vorne rechts.

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6668024



Bild 3

Seitenansicht hinten rechts.



Bild 4

Seitenansicht hinten links.

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6668024





Bild 5

Ansicht Fahrgastraum vorne.



Bild 6

Ansicht Fahrgastraum hinten.





Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6668024



Bild 7

Ansicht
Kombiinstrument,
Laufleistung.



Bild 8

Ansicht Kofferraum.



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6668024



Bild 9
Ansicht Motorraum.



Bild 10
Ansicht Rad vorne links.