

Gutachtennummer: 2409100017

Datum: 06.09.2024

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-NX 229	Fzg-Ident-Nummer	VNKKD3D300A132244
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	km
Tachostand geschätzt	200000 km	Farbe	Super Red 5 Uni
Fabrikat	TOYOTA	Typ	Yaris Hybrid 1.5 VVT-i
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	54 kW	Motorart / Zylinder	Hybrid / 4
Hubraum in cm ³	1497	Zul. Gesamtgewicht in kg	1565
Allgemeinzustand	gebrauchsfähig		

Die Besichtigung erfolgte am 05.09.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2409100017

Datum: 06.09.2024

Technische Daten

KBA-Nummer	5013AJS
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1497 ccm / 54 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 6
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	TOYOTA
Typ / Untertyp	Yaris / Hybrid 1.5 VVT-i
Farbe	Super Red 5
Lackart	Uni
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1055 kg / 1565 kg / 510 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	175/65 R15 84H
Reifenfabrikat	Dunlop
Reifenart	Sommer-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Ablagefächern in den vorderen Türen; Airbag (Knieairbag); Airbag (Kopfairbag); Airbag (Seitenairbag); Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer; Anti-Blockier-System; Außenspiegel schwarz, elektrisch einstellbar und beheizbar; Berganfahrhilfe (HAC); Bremsleuchte, dritte; Dachantenne; Drehzahlmesser; Dynamisches Bremslicht; Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC); Fahrmodus-Selektor (Hybrid); Fensterheber vorne elektrisch; Follow-me-home-Funktion; Gepäckraumabdeckung; Gepäckraumbeleuchtung; Getränkehalter, vorne und hinten; Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe; Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; Klimaautomatik; Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorne (WIL- Schleudertrauma-Schutzsystem); Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar; Kühlergrill in Pianoblack lackiert; Lackierung: Uni; Lenkrad: höhen- und längsverstellbar; Lenkradintegrierte Audio-/Telefon-Bedienelemente; Pollenfilter; Polster: Stoff; Räder: Stahlfelgen 15" mit Radvollabdeckung; Regensensor; Reifenreparaturset; Rücksitzlehne asymmetrisch umlegbar (60:40); Schminkspiegel in Sonnenblende auf Beifahrerseite; Servolenkung; Sicherheitsgurte; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, hinten; Steckdose, 12V, in der Mittelkonsole; Tagfahrlicht; Toyota Safety Sense/Fernlichtassistent (AHB); Toyota Safety Sense/Pre-Collision System (PCS) mit Frontkollisionswarner (FCW); Toyota Safety Sense/Spurhalteassistent, optisch und akustisch (LDA); Türgriffe schwarz; Verbandskissen, Warndreieck und Warnweste; Wärmeschutzverglasung, getönt; Wegfahrsperrung; WIL (Schleudertrauma-Schutzsystem); Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Lackierung: Vulcanorot

Gutachtennummer: 2409100017

Datum: 06.09.2024

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Scheinwerfer rechts - blind
- Scheinwerfer links - blind
- Kotflügel vorne rechts - deformiert
- Tür vorne rechts - verschürft
- Tür hinten rechts - deformiert/verschürft
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden-
- Probelauf - nicht möglich

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2409100017

Datum: 06.09.2024



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2409100017

Datum: 06.09.2024



Bild 7



Bild 8