

- Aussonderungsgutachten**
 Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- aussonderungsreif, und zwar
 noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

sofort _____ spätestens _____

Vorschlag zur künftigen Verwendung

Unfall _____

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Anhänger, Waldarbeiterschutzwagen

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

ohne Zulassung

Erstzulassung/Baujahr

1999

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

TP284435561699

Motor

ohne

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Grube KG, Münchehof-350

Farbe

braun

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

nicht nachvollziehbar, ohne

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

ohne

Hubraum / Leistung

ohne

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

ohne

Triebwerksteile/Achsenantrieb

ohne

Vorderachse, Lenkung

ohne

Bremsanlage

nicht betriebsbereit, NICHT FAHRBEREIT

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Bereifung in sehr schlechten Zustand, porös und rissig, Größe nicht mehr ablesbar.

Fahrgestell und Aufbau

Wassereintritt im Innenraum, Holzverkleidungen und Wagenboden morsch, Wagendach und Innenraum feucht, Gasheizung defekt, Stützen verformt, Fahrgestell verzinkt

elektrische Anlage

nicht überprüft

Zubehör

ohne

Gesamteindruck

Die Waldarbeiterschutzhütte ist technisch verbraucht.

Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht zu befürworten, da den Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht und eine dauerhafte Besserung nicht sicherzustellen ist. Die Waldarbeiterschutzhütte ist zu verkaufen.



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.