



NTEC Nutzfahrzeugtechnik GmbH, Sauerwiesen 38, 67661 Kaiserslautern

KMCC Mall  
GM Office Birgit Staab  
Lincoln Ave. Geb. 3336  
66877 Ramstein Air-Base

## KOSTENVORANSCHLAG

Angebots-Nr. : 035983 Datum : 08.10.24  
Kundennummer : 13008  
Referenz : KL-IV272, ZCFA1JM0402561685,AK35959  
Leistungsart : Werkstatteleistung  
Sachbearbeiter : Christoph Seibert

Seite: 1

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt
------	---------------------	-------	-------	--------	--------

**Objekt (Maschine/Fahrzeug/Gerät/Anlage):**

Iveco  
LKW  
Fahrgestell/Serien-Nr.: ZCFA1JM0402561685  
Interne Nummer: MX G05802  
Pol. Kennzeichen: KL-IV272  
abgelesener Kilometerstand: 51541

001 **Kostenvoranschlag zur Instandsetzung o.g. Fahrzeug:**

Wir bedanken uns für die Anfrage und bieten wunschgemäß an:

**bereits durchgeführte Arbeiten:**

Die jährliche Sicherheitsprüfung nach Checkliste durchgeführt.  
Die Bremswerte auf dem Rollenprüfstand kontrolliert, einen Ausdruck erstellt.  
Den Anfahrerschutz im Aufbau und die Funktion Rolltor kontrolliert.  
Die Heizung kontrolliert.  
Die Fehlermeldung im Display kontrolliert, dazu die elektrische Anlage und Beleuchtung kontrolliert.

002	<b>ZZ PRUEF</b>	2 Stk	18,50		37,00
	Prüfstandgebühr je Achse				
003	<b>ZZ DIAG</b>	1 Stk	58,00		58,00
	Diagnosepauschale Steuergerät				
004	<b>LX 99903</b>	2,70 h	138,50		373,95
	Elektrikstunden				
005	<b>LX 99901</b>	8,80 h	132,50		1166,00
	Normal/- Servicestunden				

006

**noch durchzuführende Arbeiten:**

Die jährliche Wartung nach Herstellervorgaben durchführen und das Wartungsintervall zurücksetzen. Den Fehlerspeicher mit dem Diagnosegerät auslesen und löschen. Motorölwechsel mit Filter (Motoröl angeliefert), Luftfiltereinsatz austauschen, Kraftstofffilter und Vorfilter erneuern, Kraftstoffanlage entlüften.  
Den Harnstofffilter erneuern. Die Lufttrocknerpatrone austauschen.  
Den Getriebeölwechsel durchführen. Das Achsöl erneuern.  
Den Keilrippenriemen mit Spann- und Umlenkrolle erneuern.



## KOSTENVORANSCHLAG

NTEC Nutzfahrzeugtechnik GmbH, Sauerwiesen 38, 67661 Kaiserslautern

KMCC Mall  
 GM Office Birgit Staab  
 Lincoln Ave. Geb. 3336  
 66877 Ramstein Air-Base

<b>Angebots-Nr.</b> : 035983	<b>Datum</b> : 08.10.24
<b>Kundennummer</b> : 13008	
Referenz : KL-IV272, ZCFA1JM0402561685,AK35959	
Leistungsart : Werkstatteleistung	
Sachbearbeiter : Christoph Seibert	

Seite: 2

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt
	Das Armaturen Brett teilzerlegen und das defekte Heizungsventil erneuern. Die Kühflüssigkeit ergänzen und das Kühlsystem entlüften. Den defekten Luftbehälter mit Spannbänder erneuern und anschließen. Den hinteren Luftkessel neu befestigen. Die Dichtheit kontrollieren. Den abgelaufenen Verbandskasten austauschen. Den defekten Federspeicherbremszylinder erneuern und angeschlossen. Die Dichtheit kontrollieren. Die ausgeschlagene Schubstange der Lenkung erneuern und einstellen. Die Lenkradstellung kontrollieren und korrigieren. Die defekte Leuchtweitenregulierung erneuern. Die Höheneinstellung der Scheinwerfer korrigieren. Den Anfahrtschutz im Laderaum instandsetzen. Die Anfahrbleche mit dem Spreitzer richten. Die Klebereste entfernen. Frontblech austrennen. Frontblech anfertigen und einpassen. Die Bleche neu verkleben und vernieten. Die fehlenden und defekten Rollen des Rolltores erneuern und einstellen. Die defekte Dichtung des Rolltores erneuern. Den Schmierdienst am Rolltor durchführen. Die Funktion kontrollieren.				
007	<b>SA S1050021010</b> Luftbehälter 15l	1 Stk	119,40	5,0	113,43
008	<b>HM 2920401280</b> Spannband Luftbehälter Iveco	4 Stk	37,90		151,60
009	<b>AD 31101496</b> Verbandskasten Star REF 10100	1 Stk	5,70		5,70
010	<b>DT 7.34250</b> Federspeicherbremszylinder, links	1 Stk	625,70		625,70
011	<b>AD 8PK1688TM</b> Keilrippenriemen	1 Stk	72,21		72,21
012	<b>AD T38584</b> Riemenspanner	1 Stk	126,61		126,61
013	<b>AD T36516</b> Umlenk-/Führungsrolle	1 Stk	73,32		73,32
014	<b>AD T36196</b> Umlenk-/Führungsrolle	1 Stk	155,10		155,10
015	<b>HM 4012108</b> Schubstange	1 Stk	226,00		226,00
016	<b>DT 7.25174</b> Stellmotor, Leuchtweitenregulierung	1 Stk	73,10		73,10



## KOSTENVORANSCHLAG

NTEC Nutzfahrzeugtechnik GmbH, Sauerwiesen 38, 67661 Kaiserslautern

KMCC Mall  
GM Office Birgit Staab  
Lincoln Ave. Geb. 3336  
66877 Ramstein Air-Base

Angebots-Nr. : 035983 Datum : 08.10.24  
Kundennummer : 13008  
  
Referenz : KL-IV272, ZCFA1JM0402561685,AK35959  
Leistungsart : Werkstattleistung  
Sachbearbeiter : Christoph Seibert

Seite: 3

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt
017	<b>DV DIV</b> Heizungsventil	1,00 Stk	182,11		182,11
018	<b>MH W950/26</b> Ölfilter W 950/26 Iveco 2992242,.....	1 Stk	22,15	15,0	18,83
019	<b>MH WK950/21</b> Kraftstofffilter WK 950/21	1 Stk	22,60	15,0	19,21
020	<b>HT E1663L</b> Luftfilter	1 Stk	50,59		50,59
021	<b>MH U630XKIT</b> Harnstofffilter	1 Stk	54,30	15,0	46,16
022	<b>MH WK950/19</b> Kraftstofffilter H215WK	1 Stk	24,85	15,0	21,12
023	<b>ZZ DIESEL</b> Diesel	1,00 ltr	2,10		2,10
024	<b>AD FETTPATRONE</b> Fettpatrone 400 g	1,00 Stk	5,19		5,19
025	<b>WA 432 410 222 7</b> Trockenmittelbehälter Wabco weiss	1 Stk	19,50		19,50
	* Austauschteil *				
026	<b>ZZ ENTFILTER</b> Entsorgung Filter	3 Stk	2,80		8,40
027	<b>DV CAS1133</b> Castrol Transmax Manual Z LongLife 75W-80	12 ltr	28,90		346,80
028	<b>DV GETRIEBEOEL</b> Getriebeöl GX-A 85W90	10,00 ltr	17,06		170,60
029	<b>ZZ ENTOEL</b> Entsorgung Öl je Liter	34,00 ltr	0,80		27,20
030	<b>HB 50295410</b> Flachstecksicherung 10A	1 Stk	0,3486	10,0	0,31
031	<b>DV 08932351</b> Konstruktionsklebstoff Power-Weiss Kartusche 300ml.	6 Stk	17,85		107,10
032	<b>DV FEVEBLMF200</b> Stahlblech feuerverzinkt 1250x2500x2,0mm	1,00 qm	94,10		94,10



NTEC Nutzfahrzeugtechnik GmbH, Sauerwiesen 38, 67661 Kaiserslautern

KMCC Mall  
GM Office Birgit Staab  
Lincoln Ave. Geb. 3336  
66877 Ramstein Air-Base

## KOSTENVORANSCHLAG

Angebots-Nr. : 035983 Datum : 08.10.24  
Kundennummer : 13008  
Referenz : KL-IV272, ZCFA1JM0402561685, AK35959  
Leistungsart : Werkstatteleistung  
Sachbearbeiter : Christoph Seibert

Seite: 4

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt
033	<b>RM 0937512</b> Blindniete 5x12, DIN7337 Alu/Stahl Flachrundkopf	40 Stk	0,77	5,0	29,26
034	<b>SH 49510231</b> Scotch-Profi-Tape 30 mm	2,00 Stk	11,55		23,10
035	<b>SZ 1151608</b> Rollenbock	3 Stk	48,80		146,40
036	<b>SZ 1404638</b> Laufrolle	3 Stk	22,50		67,50
037	<b>SZ 1100879</b> Dichtung	1 Stk	101,30		101,30
038	<b>ZZ FRACHT-SZ</b> Frachtanteil	1 Stk	20,30		20,30
039	<b>ZZ KTZU</b> Kleinteile/Reinigungsmat.	1 Stk	26,30		26,30
040	<b>LX 99901</b> Normal/- Servicestunden	39,20 h	132,50		5194,00
041	<b>LX 99903</b> Elektrikstunden	1,90 h	138,50		263,15
042					

Sollten sich während der Demontage/Instandsetzung weitere Arbeiten ergeben, werden wir diese, nach Rücksprache mit Ihnen, gesondert ausweisen und in Rechnung stellen. Lieferungen/Leistungen erfolgen auf Basis unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

**Die Ersatzteilpreise können variieren und werden tagesaktuell in Rechnung gestellt.**

Bei Rückfragen zu diesem Kostenvoranschlag wenden Sie sich bitte an den o. g. Sachbearbeiter.

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.

Nettobetrag  
10248,35

Angebotsbetrag  
10248,35 EUR

Der Rechnungsbetrag von 10248,35 ist ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen zahlbar.

NTEC  
Nutzfahrzeugtechnik GmbH  
Sauerwiesen 38  
67661 Kaiserslautern

Telefon (06301) 6050  
Telefax (06301) 605110  
www.ntec-ramstein.de  
info@ntec-ramstein.de

Handelsregister Kaiserslautern  
HRB 2078, Geschäftsführer:  
Daniel Zimmer, Volker Zimmer  
USt-IDNr.: DE 148 63 69 19

Sparkasse Kaiserslautern  
BIC: MALADE51KLK  
IBAN: DE82 5405 0220 0000 0015 60

Commerzbank Kaiserslautern  
BIC: DRESDEFF540  
IBAN: DE66 5408 0021 0241 0060 00