

Beleuchtung

2 Stk. „Powermoon“ mit Vorschaltgerät (Bild 3)

8 Stk. Halogenscheinwerfer 1000 W (Bild 4)

3 Stk. Halogenscheinwerfer 500W (Bild 5)

Bei allem:

- keine DGUV V3 Prüfung
- Teilweise fehlen Stecker/Kabel
- Teilweise ohne Leuchtmittel
- allgemeine Funktion unbekannt

THW Dreibeinstativ für Scheinwerfer (Bild 1+2)

- 6 Stk. „Defekt“
- Ca. 4,5 – 5m hoch
 - Auszüge funktionieren zum Teil nicht oder schwer
 - Sicherungsschrauben fehlen Teilweise