

Bezeichnung	Typ	Hersteller	Modell	Serien-Nr.	Antrieb	Herstellung	Bemerkung
Sackkarre							Sackkarre ohne Inv.-Nr.; im Keller Brunnenstraße
Sackkarre							Sackkarre ohne Inv.-Nr.; im Keller Brunnenstraße
Sackkarre							Sackkarre ohne Inv.-Nr.; im Keller Brunnenstraße
Freischneider	Faden	Stihl	FSA 85	4852-967-1801-B	Akku	01.07.2018	Inv-Nr.-Aufkleber beseitigt; im Keller Brunnenstraße
Freischneider	Faden	Stihl	FSA 85	4852-967-1801-B	Akku	01.08.2018	Inv-Nr.-Aufkleber beseitigt; im Keller Brunnenstraße
Freischneider	Messer	Stihl	FSA 130	4867 967 1800 A	Akku	01.10.2020	im Keller Brunnenstraße
Rasenmäher	k.A.	SABO	52 Pro SA	k.A.	B	01.01.2013	Motor Briggs & Stratton 850; im Keller Brunnenstraße

							ablösende Inv-Nr. mit Klebestreifen gesichert; im Keller Brunnenstra- ße; Deckel und Sägeschw- ert mit Sägekette sowie Verschraub- ung fehlen
Hochentaster	Anbaugerät	Stahl	HT-KM	0000 967 4027 A SAL 4182 967 3304A S	ohne	01.01.2011	
Heckenschere	k.A.	Stahl	HS 45	4228 967 3300B	G	01.01.2007	Schnittlänge 600 mm; im Keller Brunnenstra- ße
Kombi-Grundge	k.A.	Stahl	KM 100 R	4180 967 3304B S 4180-011-5301	G	01.01.2011	Motor für Hochentaster mit der Inventarnu- mmer 10003448; im Keller Brunnenstra- ße
Naß-Sauger	fahrbar	Oase GmbH	Pandovac	00009949402811 84 13456C/105	E		im Keller Brunnenstra- ße aus WE 30204 Königstr. 5

							Inv-Nr- Aufkleber auf unebenen Geräteboden im Bereich der höchsten mechanische n Beanspruchu ng, erste Beschädigun gen zeichnen sich ab: Abschürfung en und Rißstellen - Typenschild zum Teil abgelöst: Überstand entfernt; im Keller Brunnenstraß e
Heckenschere	k.A.	Stahl	HSA 86	4851 967 1810B	Akku	01.12.2016	
Freischneider	Faden	Stahl	FSA 85	4852-967-1801-B	Akku	01.11.2018	im Keller Brunnenstraß e
Freischneider	Faden	Stahl	FSA 85	4852-967-1801-B	Akku	01.11.2018	im Keller Brunnenstraß e