

## Aussonderungsgründe Position 3

<b>Ausstattung</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Aussonderungsgrund</b>
Kaffeemaschine	Bartscher	Heizung durchgebrannt
Motorsäge	Stihl	Ersatzteileträger
Wasserkocher		keine Funktion
Heber, hydraulisch 100 kN	UTH - HW100 S	Leistungsverlust zu groß
Hydraulikwagenheber		Keine Funktion
Mikrowelle	PANASONIC - 3354BGP	Keine Funktion
Fritteuse		durchgebrannt / keine Funktion
Zwillingsschlauch		überaltert
Propangasschlauch 2,5 m lg		überaltert
Druckminderer Propangas		überaltert
Schlauchbruchsicherung		überaltert
Zwillingsschlauch		Überaltert
Batterietester		Überbestand
Schärfstation	Parkside	Gerät nicht für den gewerblichen Einsatz zugelassen
Poolpumpe		Gerät nicht für den gewerblichen Einsatz zugelassen
Mobile Energiestation	Northpoint Hamburg	Unnatürliche Innengeräusche
Leiter, Aluminium		Leiterfüße defekt, keine Ersatzteile verfügbar
Winkelschleifer		qualmte im Betrieb, keine Funktion mehr
Druckminderer Druckluft 300 bar		lässt keine Luft mehr durch
Wagenheber 2t		hält nicht mehr genügend Last
Feuerlöscher 2 kg ABC		überaltert
Feuerlöscher 2 kg ABC		überaltert
Heizgerät Propangas		überaltert
Propangasschlauch 2,5 m lg		überaltert
Druckminderer Propangas		undicht
Schlauchbruchsicherung		überaltert
Leiter, Aluminium		Knick im Holm
Druckminderer Propangas		undicht
Akkuschrauber	Hitachi	keine Funktion, riecht verbrannt
Kehrmaschine		Teile fehlen
Motorpumpe	Mast	Teile fehlen