

14.01.2014	2.1	1150	2.2	00000000-	L	2	g	01	P.2 P.4	238/5000	T	173
M1	4	AF			18	5620			19	1940		
IGAWGPF6E1135500			3	1	20	2100			6	2380		
CHEVR. EXPRESS					12	-	13	-	q	-		
					17	330	f.1	3901	F.2	3901		
					7.1	1860	7.2	2431	7.3	-		
					8.1	1860	8.2	2431	8.3	-		
					11.1	086	11.2	3750	11.3	078		
					0.1	-	0.2	-	S.1	9	S.2	-
GMC TRUCK/COACH(USA)					15.1	LT245/75R16		115T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	LT245/75R16		115T				
Mehrzweckfahrzeug					18.3				11	77-		
EMISSIONSKL.NICHT BEK.					K	-						
Benzin					6	-			17	E 16	WC667284	
0001	M1	0088	P1	5967	21							
zu 15.1/2:a.Felge 6,5Jx16*Platz f. Kennz. vuh max.300x												
150mm, Ausnahme v.Par.10 Abs.2 FZV für Kennz.vuh 255x1												
30mm erforderl.*Ausnahmen StVZO:Par.22a.:Hauptscheinwe												
rfer und Rückstrahler ohne Bauartgenehmigung*Par.38a i												
.V.m.Par.72/2 StVZO:Sicherungseinrichtung gegen unbefu												
gte Benutzung und Wegfahrsperr nicht gem.Rili 95/56/E												
geprüft*Par.41/18 StVZO: Bremsanlage nicht nach Rili 7												

1/320/EWG oder 71/320 i.d. F. d.Rili98/12 geprüft*Par: 43/2:ohne Abschleppeinrichtung*Par:47:Abgasverhalten gem.VO EG 715/2007 nicht nachgewiesen*Par.50/8:ohne Leuchtweitenregul.*Par.51/1:m.gelb.Begrenzungs-l.*Par.53d :ohne Nebelschlussl.*Par.53a/4:mit rot.Warnblinklicht hinten*Par.54/3:Fahrtrichtungsanzeiger hinten rot*Par. 55a/1od.2:EMV nicht nach Rili 95/94/EG oder 97/24EG ge prüft*Par.56/2 Nr.1:Fz gilt bezügl.Par.56/2 Nr.1 als v or dem 26.01.2010 erstm.i.d.Verkehr gekom., Rückspiege l u.and.Einr.f.indir.Sicht nicht nach Rili 2003/97/EG geprüft, Fz erfüllt Rili 71/127/EWG*Par.57/2 i.V.m.Par .72/2:Geschwindigkeitsmessgerät nicht nach Rili 75/443 /EWG geprüft*Ausn.FZV:Par.9/2 i.V.m.Anl.4 FZV:am Fz da rf vuh ein Kennz.nach Abschn.1 Punkt 1c i.V.m.Abschn.2 Punkt 3 d.Anl.4 FZV angebracht sein*Ausn.Gen.erforder l.*Ausn.Gen.erteilt von LABO IIIB12RuB am 14.1.2014 nu r f.d.Dipl.Dienst*