

DEKRA [REDACTED]  
[REDACTED]Aachener Stadtbetrieb  
Madrider Ring 20  
52078 AachenDEKRA [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

## Bewertungsgutachten Maschinen

### Kennzeichen **nicht vorhanden**

Bestellnummer	45138930
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	04.04.2024, telefonisch durch [REDACTED]
Besichtigung	04.04.2024 um 09:30 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	5.764,71 EUR	6.860,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED].

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.04.2024 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Lieferschein

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Objektbeschreibung

### Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2004
Erstinbetriebnahme	03 / 2004

### Objekt

Objektart	Flurförderzeug
Einsatzart	kraftbetrieben
Maschinenart	Frontgabelstapler
Hersteller / Fabrikat	CATERPILLAR
Typ	DP 25 N
Maschinennummer	ET18C50036
Dienst- / Eigengewicht	4125 kg
Farbe	gelb
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Getriebe	Stufenlos
Betriebsstunden abgelesen	427
Betriebszeit in Monaten geschätzt	240

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

### Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel
Fabrikat / Hersteller	Mitsubishi
Typ	S 4 S
Zylinderanzahl	4
Leistung	44 kW

### Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	7.00 X12	Kargo	K2	30%	
1 R:	7.00 X12	Kargo	K2	30%	
1 L:	6.00 X 9	Marangoni	Eltor	30%	
1 L:	6.00 X 9	Marangoni	Eltor	30%	

### Technische Daten Gabelstapler

Hersteller	CAT
Typ / Verkaufsbezeichnung	DP 25 N
Fabrik Nr.	ET18C50036
Baujahr	06 / 2004
Betriebsstunden abgelesen	427

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

#### Notwendige Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Rostschäden am gesamten Fahrzeug, instandsetzen (Bild 9, 10)
- Fahrersitzbezug eingerissen, erneuern (Bild 8)
- Beplankung r eingedellt, instandsetzen
- Heckscheibe gerissen, erneuern (Bild 11)

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten links



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Betriebsstunden



Bild 5 : Typenschild