Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 111

Ort und Datum

Homberg/Efze Mardorf15.09.2021

	AussonderungsgutachtenVorgutachten zur Haushaltsanmeldung
Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für	spätestens ☑ sofort Vorschlag zur künftigen Verwendung
1. Allgemeines Fahrzeugart/Geräteart Zugm. Ackerschlepper	Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel Klöckner-H-Deutz, D6206-S,0091339
amtl. Kennzeichen/KE – Nr. KS-2656 Erstzulassung/Baujahr	Farbe grün Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP
To.04.1979 Fahrgestell - Nr./Gerätenummer 75687820 Motor	Ca. 7.650 Std, HU bis 12/2021 Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinig./Betriebserlaubnis Hubraum / Leistung 3.744 ccm. 44kW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Betriebsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Betriebsbereit

Vorderachse, Lenkung

Betriebsbereit

Bremsanlage

Betriebsbereit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Vorne 7.50-18 ASF ca. 70% Profiltiefe

Hinten 9.5-42 AS ca. 30% Profiltiefe

Fahrgestell und Aufbau

Gebrauchsspuren rundum, Tankanzeige defekt,

Kotflügel vorne links defekt, bis 11-2021 im Einsatz,

elektrische Anlage

Betriebsbereit,

Zubehör

Anhängekupplung, Frontgewicht (Eigenbau), Oberlenker, ohne Pflanzenschutzspritze, siehe Bilder,

Gesamteindruck

Ersatz Schlepper ist bereits vorhanden.

Der Schlepper ist zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.



Vor Abgabe eines Angebotes wird unbedingt eine Fahrzeugbesichtigung angeraten.