Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 112

Ort und Datum

Darmstadt 18.09.2024

JVA Darmstadt

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für			spätestens
aussonderungsreif, und zwar	\boxtimes	sofort	
 noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung 		Vorschlag zur k	ünftigen Verwendung
			<u>-</u>
1. Allgemeines			
Fahrzeugart/Geräteart		Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel	
Allrad- Kompaktschlepper	_		AHL, 7112-000
amtl. Kennzeichen/KE – Nr.		Farbe	
DA-JV 124		blau	
Erstzulassung/Baujahr	_	Km/Betriebstunden/HU/AU/SP	
26.02.2014 / 2013		~1713 Stunden,	
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer	_	Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis	
SP001083 / 2140484		WF972935	
Motor	_	Hubraum / Leistung	
Diesel, 3-Zylinder, 4-Takt, funktionsbereit		1498cm ³ / 18KW	

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

vorne 2-Stück, 24X8.5-12 NHS, 4,0 mm

hinten 2-Stück, 315/75D15, 6,0 mm

Fahrgestell und Aufbau

leichte Korrosion vorhanden

elektrische Anlage

Batterie defekt, Beleuchtungseinrichtungen teilweise defekt

Zubehör

Fahrerkabine, Front- und Heckhydraulik, Orsi Mulcher, sowie Iseki Sichelmäher

Gesamteindruck

Dellen, Kratzer, sowie leichte Korrosion vorhanden,

Wasserbehälter beschädigt, Fahrersitz verschlissen,

Verkleidung gebrochen, ansonsten guter Allgemeinzustand

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.



