



Gutachten-Nr. 6503024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	BAD-Y 521
Fahrzeugidentnummer	W0LGM8E18F1056319
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	OPEL (0035)
Typ	UKL-C (BEL)
Verkaufsbezeichnung	Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer ecoFLEXStart/Stop Edition
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	125 kW
Hubraum	1956 ccm
Farbe	summit white uni
Erstzulassung	09.06.2015
Letzte Zulassung	09.06.2015
Nächste HU	April 2024
Anzahl Vorbesitzer	0, angenommen
Leermasse	1.788 kg
Nutzlast	522 kg
zulässige Gesamtmasse	2.310 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	94.044 km abgelesen 94.044 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün
Bereifung	
Vorderachse	225/50 R17 98V Continental Winter Contact TS Links 7,0 WO Rechts 7,0 WO
Hinterachse	225/50 R17 98V Continental Winter Contact TS Links 6,0 WO Rechts 6,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	Modellpflege, Raucher-Paket, Einstiegsleisten Aluminium, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling silber, Leuchtweitenregelung, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Frontscheibe getönt, Audiobedienung am Lenkrad, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Check-Control-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Mittellarmlehne vorn, Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff.
Sonderzubehör	Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch IntelliLink 8"-Display, DAB-Tuner Radioempfang digital, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung Netz, Innenraum-Paket, Klimaautomatik 2-Zonen, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Reserverad als Notrad, Sicht-Paket.



Gutachten-Nr. 6503024

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 21.12.2023

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

**Gutachten-Nr. 6503024****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 21.12.2023****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend gebrauchten Allgemeinzustand.

Die Außenlackierung weist einen unterdurchschnittlichen Erhaltungszustand auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Gutachten-Nr. 6503024**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 21.12.2023****Vorschäden :**

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Nach Angaben der bei der Besichtigung anwesenden Person sind folgende reparierte Vorschäden bekannt:

- Stoßfängerverkleidung vorne lackiert.
- Kotflügel vorne rechts nachlackiert.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne nicht fachgerecht lackiert.
- Stoßfängerverkleidung vorne verformt, ausgerissen und verkratzt.
- Kühlergrill vorne beaufschlagt und gebrochen.
- Kennzeichen vorne eingedellt und verformt.
- Kotflügel vorne links verschrammt und verkratzt.
- Schweller am Einstieg vorne links verschrammt und verkratzt.
- Tür vorne links verschrammt und verschürft.
- Spiegelkappe Außenspiegel vorne links Steinschlag.
- Türverkleidung vorne links Brandloch, beschädigt.
- Schweller am Einstieg vorne rechts verschrammt und verkratzt.
- Türverkleidung vorne rechts Kratzer.
- Spiegelkappe Außenspiegel vorne rechts verschrammt und verkratzt.
- Türverkleidung hinten rechts Kratzer.
- Seitenwand hinten links, Delle.
- Seitenwand hinten rechts, Dellen mit Lackschaden.
- Stoßfängerverkleidung hinten angefahren, verformt und verschürft.
- Spoiler hinten unten eingedellt, verschrammt und verkratzt.
- Blende Heckklappe eingedellt, verformt und verschrammt.
- Rücklichtglas links lose, Leuchte undicht.
- Motorhaube Steinschläge.
- Frontscheibe Steinschläge.
- Fahrzeugdach hinten Dellen und Steinschläge.
- Reifen vorne links angefahren und eingerissen.
- Motor leichter Ölverlust nahe Steuergehäusedeckel.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Lackschichtstärke Kotflügel vorne rechts 168 µm.

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Bordwerkzeug.
- Wagenheber.
- Verbandskasten Haltbarkeitsdatum bis 11.2023.
- Warndreieck.
- Notrad.
- Gepäckraumtrenn-Netz.
- Letzte Inspektion laut Serviceheft bei 92.813 km am 20.04.2023 durchgeführt.
- Verbleibende Restlaufstrecke bis zur nächste Inspektion laut Serviceanzeige: 39%.
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Laderaumabdeckung.



Gutachten-Nr. 6503024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 21.12.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Lehmann'.



Ulrich Lehmann

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 6503024**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 21.12.2023

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN
 RECHTS
 HANS-BREDOW-STRASSE 18
 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 521

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: OPEL

TYP: INSIGNIA

AUSFÜHRUNG: INSIGNIA 2.0 CDTI SPORTS TOURER ECOFLEXSTART/STOP
 EDITION

FAHRZEUG IDENT NR: WOLGM8E18F1056319

FARBE: SUMMIT WHITE

TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.956 CCM / 125 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 09.06.2015 /09.06.2015

NÄCHSTE HU / AU: 04.2024 /04.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 94.044 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER

V-ACHSE: 225/50 R 17 98V 7.0 7.0

H-ACHSE: 225/50 R 17 98V 6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	8.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.357,14
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.850,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.093,70

, DEN 20.12.2023

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 6503024**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 21.12.2023**SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG: FRONTAIRBAGS, FAHRER- UND BEIFAHRENER; AIRBAG: KOPFAIRBAG VORNE UND HINTEN AUßEN; AIRBAG: SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL FÜR FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHREILING, SILBER ELOXIERT; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBV); ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP-PLUS); FAHRERINSTRUMENTENDISPLAY 4,2"; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG, AUSZIEHBAR; GESCHWINDIGKEITSREGLER; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENWISCHER; KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL; KLIMAAANLAGE AUTOMATISCH; KOPFSTÜTZEN (2) HINTEN; LED TAGFAHRLICHT; LED-RÜCKLEUCHTEN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: LEDERLENKRAD; LENKSÄULE HÖHEN/- LÄNGSEINSTELLBAR; MITTELARMLEHNE VORNE; PAKET: INNENBELEUCHTUNGS-PAKET; PARKBREMSE, ELEKTRISCH; POLSTER: STOFF; RADIO: R400 COLOR B.T.; REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM; RÄDER: DESIGNRÄDER 7 J X 17 IM 7-SPEICHEN-DESIGN; RÜCKSITZLEHNE IM VERHÄLTNISS 60:40 UMKLAPPBAR; SERVICEINTERVALLANZEIGE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: KOMFORTSITZE; START/STOP SYSTEM; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TRACTION CONTROL (TC) PLUS; VORRÜSTUNG FÜR KINDERSITZ-HALTESYSTEM "ISOFIX"; VORRÜSTUNGEN SICHERHEITSNETZBEFESTIGUNG FÜR 2. SITZREIHE; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GRÜN GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FUßRAUMMATTEN, GUMMI, 4- TEILIG; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK ZWEI ZONEN; LACKIERUNG: ZWEISCHICHT-BRILLANT POWER ROT; NAVI 900 INTELLILINK MIT 8" TOUCHSCREEN; NEBELSCHEINWERFER; NOTLAUFRAD, STAHL; PAKET: INNENRAUM-PAKET; PAKET: SICHT; PAKET: SITZ-PAKET; PARKPILOT, EINPARKHILFE VORN UND HINTEN; RADIO: DIGITALER RADIOEMPFANG DAB+ (DIGITAL AUDIO BROADCASTING); REIFEN: 17"-REIFEN MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND 225/55 R 17; SICHERHEITSNETZ ZUR MONTAGE HINTER DER 1. SITZREIHE; SITZHEIZUNG, FAHRER UND BEIFAHRENER; STECKDOSE, 12V IM GEPÄCKKRAUM;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- SIEHE FAHRZEUGBEWERTUNG SEITE 4/5

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 V
 H-ACHSE: 225/55 R 17 V

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 6503024

SCHLÜSSEL-NR: 10419861

MONTIERTE BEREIFUNG



Gutachten-Nr. 6503024

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 21.12.2023

V-ACHSE:	225/50 R 17 98V	LI: (WO)	7.0 mm	RE: (WO)	7.0 mm
H-ACHSE:	225/50 R 17 98V	LI: (WO)	6.0 mm	RE: (WO)	6.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 6503024

SCHLÜSSEL-NR: 10419861

**Gutachten-Nr. 6503024****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 21.12.2023**

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 12.12.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	8.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.357,14
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.850,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.093,70

, DEN 20.12.2023

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6503024



Bild 1

Seitenansicht vorne
links.



Bild 2

Seitenansicht vorne
rechts.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6503024



Bild 3

Seitenansicht
hinten rechts.



Bild 4

Seitenansicht
hinten links.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6503024



Bild 5

Ansicht
Fahrgastraum.



Bild 6

Ansicht
Kombiinstrument,
Laufleistung.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6503024



Bild 7

Ansicht Kofferraum.



Bild 8

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6503024



Bild 9

Ansicht Rad vorne
Links.



Bild 10

Ansicht Fahrzeug-
Typenschild.