

DEKRA [REDACTED]

Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

DEKRA [REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**AC EF113E****FIN****WME4533911K233631**

Bestellnummer	45140706
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	02.07.2024, per e-Mail durch [REDACTED]
Besichtigung	03.07.2024 um 09:30 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.610,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA [REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Auf Trimpersfeld, 52080 Aachen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	AC EF113E
Tag der Erstzulassung	29.08.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	smart
Typ / Verkaufsbezeichnung	451 / smart fortwo coupe electric drive
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	1313 / HHE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WME4533911K233631
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Kristallweiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	41 kW
Schadstoffklasse	459/2012;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung geschätzt	70.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 15 81 T	Vredestein / Quatrac	A /O	2 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Vredestein / Quatrac	A /O	2 mm
2 links	185 / 60 R 15 84 T	Vredestein / Quadrac	A /O	6 mm
rechts	185 / 60 R 15 84 T	Vredestein / Quadrac	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach in den Türen, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem ABS, Außenspiegel manuell einstellbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrhilfe, Bodypanels black (uni), Brillenfach für Fahrer und Beifahrer, Dach: Voldach mit Stoffbezug in Schwarz, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Drive Lock, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch, Getriebe: 1-Gang, H4-Halogencheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht in LED-Technik, Handschuhfach, offen, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Instrumententafel genarbt (schwarz) und Türmittelfelder in Stoff (schwarz) und Akzentteile in weiß, Kombiinstrument mit monochromem Display in LCD-Technologie und Bordcomputer, Kopfstützen vorne, Kühlerverkleidung genarbt (Black), Leuchtweitenregulierung, Mittelkonsole mit Schublade und Doppelcupholder vorn, Paket: Cool & Audio, Polster: Stoff, Reifendruckkontrolle, Räder: Stahlräder 38,1 cm (15") mit Radkappen, Schaltknauf in Leder, Seitenwind-Assistent, Seitliche Blinkleuchten in Weiß, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz mit Durchladefunktion, Sitze: i-Size-Kindersitzbefestigung auf Beifahrersitz, Steckdose 12-Volt mit Abdeckung, TRIDION - Sicherheitszelle black (uni), Tempomat mit Limiter, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Wegfahrsperrung, Zusatzinstrumente (Batterieladezustands- und Leistungsanzeige)

Sonderausstattung

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Bodypanels white (uni), Einparkhilfe hinten mit akustischer Warnung, Paket: Ladekabel, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, TRIDION - Sicherheitszelle in White

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Verdeck verschmutzt vermoost, reinigen (Bild 6); Fahrakku defekt, erneuern; Batterie defekt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Sonderausstattung



Bild 6 : Verdeck verschmutzt vermoost