

Fahrzeugbewertung



Vom
23.03.2025

Volkswagen 

Modell
T5 Transporter Bus (7E)

Auftraggeber

Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl. Rechts
Hans-Bredow-Str. 18
76530 Baden-Baden



Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	BAD Y 190
Hersteller	Volkswagen
Modell/Haupttyp	T5 Transporter Bus (7E)
Untertyp	Caravelle Comfortline
Baujahr	2011
Erstzulassung	28.11.2011
Letzte Zulassung	27.12.2012
Fahrzeugart	Van
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WV2ZZZ7HZCH049090
Schlüssel-Nr.	0603/AQU
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung / Hubraum	103 kW / 1.968 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	7
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Ausführung: BlueMotion Technology
- ✓ Ausführung: Caravelle
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel in Wagenfarbe
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- ✓ Bodenbelag: Teppich
- ✓ Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm)
- ✓ Doppeltonfanfare
- ✓ Elektrik-Paket 1
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistent-System: Bremsassistent (HBA)
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Heckklappe mit Verglasung
- ✓ Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- ✓ Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie/Aufbau: Bus
- ✓ Karosserievariante: Normaldach
- ✓ Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- ✓ Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- ✓ Make-up-Spiegel links beleuchtet
- ✓ Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- ✓ Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Radstand 3000 mm
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Scheinwerfer H7
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- ✓ Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- ✓ Stahlfelgen 6,5x16
- ✓ Stoßfänger lackiert
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ Zuheizung
- ✓ Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- ✓ 2. Batterie
- ✓ 2. Batterie 80 Ah
- ✓ Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- ✓ Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- ✓ Batterie 61 Ah
- ✓ Dachverkleidung Himmel Komfort
- ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- ✓ Fahrassistent-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- ✓ Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Kindersicherung an den Schiebetüren
- ✓ Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC)
- ✓ Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- ✓ Reifen 215/65 R16C 106/104 T (M+S)
- ✓ Reserverad in Fahrbereifung
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- ✓ Scheibenwaschdüsen beheizt
- ✓ Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- ✓ Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz)
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Zusatzdichtung für Unterholm

Zusatzausstattung

- ✓ Navigations-System

Zustand

Allgemeinzustand	mäßig
Lack	Candy-Weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	108.818 km
Nächste HU	11.2026


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/65 R 16 C
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/65 R 16 C
Profiltiefe	9 mm
Hersteller	Point S
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	215/65 R 16 C
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	215/65 R 16 C
Profiltiefe	6,7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reparierte Vorschäden

Seitenwand rechts

Nicht reparierte Vorschäden

Frontverkleidung rechts und links sowie Ladekante Heckverkleidung verschabbt, Kant Radlauf re hinten Korrosion, Lackablösungen Türgriff Schiebetür rechts, Radzierkappen beschädigt, Tür-Fangband links Korrosion, Steinschlagschäden Motorhaube und Kante Fahrzeugdach, Dellen Heckklappe, Radlauf hinten li leichte Streifspuren, Korrosion Türkante Tür rechts vorne, Bezug und Polsterung Fahrersitz verschlissen, Lenkrad abgenutzt, **Kupplung defekt**, Bestuhlung Fond nicht vorhanden, lediglich ein Fahrzeugschlüssel, vereinzelt kleine Beulen und Lackkratzer, allgemeine Gebrauchsabnutzungen, Fahrzeug wurde nicht auf Hebebühne von unten besichtigt, Probefahrt nicht möglich da Kupplung defekt.

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigungstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 25 Seiten
- 38 Fotos

Karlsruhe, den 23.03.2025

Der Sachverständige



Thomas Kaufmann

staatl. gepr. Meister u. Techniker

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32




Foto 33



Foto 34



Foto 35



Fahrgestellnummer

Foto 36



Foto 37



Foto 38



Tachostand