



**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-CD 225	Fzg-Ident-Nummer	VF3CCHNZTJT036479
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	06/2023	Laufleistung abgelesen	km
Tachostand geschätzt	200000 km	Farbe	Schwarz Metallic
Fabrikat	PEUGEOT	Typ	208 PureTech 110 Stop & Start EAT6
Allure			
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	81 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 3
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1199	Zul. Gesamtgewicht in kg	1650
Allgemeinzustand	mäßig		

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel  
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

### kalkulatorische Wertermittlung

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlereinkaufswert	5.882,35 EUR	1.117,65 EUR	7.000,00EUR

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 9 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### Technische Daten

KBA-Nummer	3003AUK
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1199 ccm / 81 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 6
Fabrikat	PEUGEOT
Typ / Untertyp	208 / PureTech 110 Stop & Start EAT6 Allure
Farbe	Schwarz
Lackart	Metallic
zul. Gesamtgewicht	1650 kg

### montierte Bereifung

Reifendimension vorn	195/55 R16 87V
Reifendimension hinten	195/55 R16 87H
Reifenfabrikat vorn	Fulda
Reifenfabrikat hinten	Semperit
Reifenart vorn	Allwetter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	
	

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Serienausstattung**

ABS (Antiblockiersystem); Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Seitenairbag vorn; Airbag: Vorhangairbags durchgehend; Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt; Berganfahrhilfe; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Chromzierleisten an den Seitenfenstern; Drehzahlmesser; EBV (Elektronische Bremskraftverteilung); Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell; ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung); Fensterheber elektrisch, vorn; Fußraumbeleuchtung vorn; Fußstütze aktiv; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer; Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe EAT6; Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen; Gurte: Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar; Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; ISOFIX-Kindersitzhalterungen; Kindersicherung manuell; Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter; Kopfstützen (2) vorn; Kopfstützen (3) hinten; Kurvenlicht, statisch; Lackierung: Uni; Lederlenkrad; LED-Heckleuchten; LED-Tagfahrlicht; Leichtmetallfelgen "Titane" 16 Zoll Hephais Grau; Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar; Lenkrad: 3-Speichen-Lenkrad mit kleinem Durchmesser; Lenkrad: Multifunktionslenkrad; Multifunktionaler Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm; Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC (Allure); Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung; Notbremsassistent; Paket: Sicht; Pollenfilter; Polster - Stoff; Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray); Radiozubehör: Mirror Screen; Reifendruckkontrollsystem; Rücksitzbank/-lehne 40/60 geteilt umklappbar; Servolenkung elektrisch, geschwindigkeitsabhängig; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Steckdose 12 Volt; Stop&Start-System; Wärmeschutzverglasung; Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

### **Sonderausstattung**

---

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Kotflügel rechts - verkratzt/verschürft
- Tür vorne rechts - verkratzt/verschürft
- Tür hinten rechts - deformiert/verschürft
- Seitenwand hinten rechts - deformiert/verschürft
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Heckklappe - verschürft
- Seitenwand hinten links - deformiert/verschürft
- Tür vorne links - verkratzt
- Kotflügel links - verkratzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8



**Gutachtennummer: 2407100011**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9