

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-FQ 119	Fzg-Ident-Nummer	W0L0XEP68H4123355
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	95405 km
Tachostand geschätzt	95405 km	Farbe	grau metallic
Fabrikat	Opel	Typ	Corsa 1.4 Automatik Active
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	66 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1398	Zul. Gesamtgewicht in kg	1645
Allgemeinzustand	mittel		

Die Besichtigung erfolgte am 17.07.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

kalkulatorische Wertermittlung

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlerverkaufswert	3.781,51 EUR	718,49 EUR	4.500,00 EUR

Das Gutachten umfasst 10 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 12 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1398 ccm / 66 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 6
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Corsa / 1.4 Automatik Active
Farbe	grau
Lackart	metallic
zul. Gesamtgewicht	1645 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	185/65 R15 88T
Reifenfabrikat	Barum
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original



Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptives Bremslicht; Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Kopfairbags vorn und hinten; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstellbar; Berg-Anfahr-Assistent; Bordcomputer; City-Modus; Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Plus); Fensterheber, elektrisch vorn; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Klimaanlage; Lackierung: Uni; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Make-Up-Spiegel in Sonnenblende Fahrerseite; Nebelscheinwerfer; Pollenfilter; Polster: Stoff; Radio: CD 3.0 BT; Reifendruck-Kontrollsystem mit Reifendruckverlust-Warnung; Reifen-Reparatur-Set; Rücksitzlehne, 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sitze: SitzhöhenEinstellung, Fahrer; Solar Protect-Wärmeschutzverglasung; Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Tagfahrlicht; Traction Control (TC) Plus; Türäußengriffe, in Wagenfarbe; Umgebungsausleuchtung; Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, getönt; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Fahrerinfodisplay, groß; Funktions-Ausstattung; Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig; Getränkehalter in der Mittelkonsole, vorn; Kopfstütze: 3. Kopfstütze, hinten Mitte; Lenkradheizung und Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Paket: Sicht; Parkpilot, Einparkhilfe hinten; Räder: Reserverad Stahl; Radio: Radio R 4.0 IntelliLink mit 7" Touchscreen Farbdisplay, 6 Lautsprecher; Windschutzscheibe beheizbar, ThermaTec

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - Verätzung
- Motorhaube - Verätzung
- Kotflügel vorne rechts - Kratzer
- A-Säule rechts - Verätzung
- Felge vorne rechts - verschürft
- Einstieg vorne rechts - Kratzer
- Tür vorne rechts - Kratzer
- Einstieg hinten rechts - Kratzer
- Tür hinten rechts - Kratzer
- Seitenwand hinten rechts - Verätzung/Kratzer
- Dach - Verätzung
- Antennenstab - fehlt
- Stoßfänger hinten - Kratzer
- Heckklappe - Kratzer
- Seitenwand hinten links - Kratzer
- Einstieg hinten links - Delle/Lackschaden
- Tür hinten links - Delle/Kratzer
- Tür vorne links - Delle/Kratzer
- Letzte Wartung kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9



Bild 10

Gutachtennummer: 2407100050

Datum: 19.07.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 11



Bild 12