

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	OHNE	Fzg-Ident-Nummer	WF0LXXGCBLBM00944
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	km
Tachostand geschätzt	200000 km	Farbe	schwarz metallic
Fabrikat	FORD	Typ	Focus Turnier 1.6 TDCi DPF
Start-Stopp-System	Trend		
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	85 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1560	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 05.09.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024

Technische Daten

KBA-Nummer	8566AWR
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1560 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Fabrikat	FORD
Typ / Untertyp	Focus / Turnier 1.6 TDCi DPF Start-Stopp-System Trend
Farbe	schwarz
Lackart	metallic

montierte Bereifung

Reifendimension	215/55 R16 93W
Reifenfabrikat	Continental
Reifenart	Sommer-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024

Serienausstattung

Airbag: Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Kopf-Schulterairbags vorn und hinten; Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Außenspiegel beheizbar; Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar; Bereifung: 6,5 J x 16 Stahlräder mit 205/55 R 16 Reifen und Radzierblenden; Bordcomputer; Dachspoiler in Wagenfarbe; Dieselpartikelfilter (DPF); Dritte Bremsleuchte; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP); Fensterheber, vorn, elektrisch; Gepäckraumabdeckung; Gepäckraumbeleuchtung; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung (Focus); Heckscheibenwischer; Klimaanlage, manuell; Kopfstützen, höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Lederschaltknauf; Lenksäule, verstellbar; Leselampen vorn und hinten; Mittelkonsole vorn; Pollenfilter und Staubfilter; Polster: Stoff; Radioausstattung: Audiosystem CD, LCD-Multifunktionsdisplay (MFD), monochrom und 6er-Tastenfeld; Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System); Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend; Scheibenwischer-Intervallschaltung, variabel; Servolenkung elektro-mechanisch; Sicherheits-Bremsassistent (EBA); Sitz: Isofix-Halterung; Sitze: Fahrersitz manuel höhenverstellbar; Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze; Sitze: Kartentasche an der Beifahrersitzrückenlehne; Sitze: Kartentasche an der Fahrersitzrückenlehne; Sitze: Rücksitzbank und -lehne umklappbar, 40 : 60 geteilt; Start-Stopp-System; Steckdose 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum; Türgriffe in Wagenfarbe lackiert; Verzurrösen im Gepäckraum; Wärmeschutzverglasung, getönt; Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung; Zentralverriegelung: Zweiter Fahrzeugschlüssel, klappbar; Zusatzheizung für Dieselmotoren

Sonderausstattung

Dachreling, schwarz; Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar; Nebelscheinwerfer; Paket: Family; Park-Pilot-System hinten; Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt; Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum, herausnehmbar; Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Scheinwerfer rechts - Wassereintritt
- Brems Scheiben vorne und hinten - Korrosion
- Innenraum - Schimmel
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2409100016

Datum: 06.09.2024



Bild 5