

**Gutachtennummer: 2409100050**

**Datum: 18.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-TU 102	Fzg-Ident-Nummer	UU1KSDA3H47152468
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	
Tachostand	-	Farbe	blau
Fabrikat	DACIA	Typ	Logan MCV 1.6
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	62 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1598	Zul. Gesamtgewicht in kg	1810
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 17.09.2024  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

DWW Die Werkstatt Wiesbaden GmbH  
Willi-Juppe-Straße 4 65199 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 5 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 3 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2409100050**

**Datum: 18.09.2024**


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### Technische Daten

KBA-Nummer	8212ACG
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1598 ccm / 62 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	DACIA
Typ / Untertyp	Logan / MCV 1.6
Farbe	blau
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1240 kg / 1810 kg / 570 kg
Länge / Breite / Höhe	4450 mm / 1740 mm / 1636 mm

### montierte Bereifung

Reifendimension	185/60 R15 88T
Reifenfabrikat	Fulda
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	
---------------------	---

Anzahl der Achsen	2
Radstand	2900 mm

Grundlage Fahrzeugdaten

### Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Anti-Blockier-System; Außenspiegel von innen verstellbar; Bremsleuchte dritte; Drehzahlmesser; Felgen: 15-Zoll-Felgen mit zentraler Radzierblende; Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang); Grundausstattung; Heckscheibe beheizbar; ISOFIX-Kinderbefestigung auf den hinteren Außenplätzen (2.Sitzreihe); Kopfstützen (2) vorne, höhenverstellbar; Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn; Polster: Stoff; Räder: Mobilitätsset; Radiozubehör: Radiovorrüstung; Sitze: Vordersitze längs einstellbar; Wegfahrsperrung - elektronische Transponder

### Sonderausstattung

**Gutachtennummer: 2409100050**

**Datum: 18.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Motorhabe - Dellen
- Stirnwand/Wasserablauf - Lackmangel
- Tür vorne links - verschürft
- Tür hinten links - verschürft
- Seitenwand hinten links - verschürft
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeugseite rechts konnte nicht vollständig besichtigt werden
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden

**Gutachtennummer: 2409100050**

**Datum: 18.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2409100050**

**Datum: 18.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3