

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-CQ 915	Fzg-Ident-Nummer	W0L0TGF672B016698
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	09/2023	Laufleistung abgelesen	
Tachostand		Farbe	grau
Fabrikat	OPEL	Typ	Astra Cabrio 1.8 16V
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Cabrio / 2
Leistung	92 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1796	Zul. Gesamtgewicht in kg	1725
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 17.09.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

DWW Die Werkstatt Wiesbaden GmbH
Willi-Juppe-Straße 4 65199 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 3 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024

Technische Daten

KBA-Nummer	0035422
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Cabrio, 2-türig
Plätze	4
Hubraum / Leistung	1796 ccm / 92 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Astra / Cabrio 1.8 16V
Farbe	grau
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1380 kg / 1725 kg / 345 kg
Länge / Breite / Höhe	4267 mm / 1709 mm / 1390 mm

montierte Bereifung

Reifendimension	205/50 R16 94V
Reifenfabrikat vorn	Michelin
Reifenfabrikat hinten	Firestone
Reifenart vorn	Allwetter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Winter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
Radstand	2606 mm

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024

Serienausstattung

Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite;
Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar;
Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP); Fahrwerk: Sportfahrwerk; Fensterheber,
elektrisch vorn und hinten; Getriebe: 5-Gang-Sportgetriebe; Grundausstattung Astra Cabrio;;
Klimaanlage; Kopfstützen (2) hinten; Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorn; Lackierung: Zweischicht-Uni;
Lederlenkrad mit längs- und höheneinstellbarer Lenksäule; Leichtmetallräder 6 J x 16 im
5-Speichen-Design; Lendenwirbelstützen, einstellbar; Mittelarmlehne, hinten; Nebelscheinwerfer;
Polster: Stoff; Räder: Reserverad Stahl; Radio: CDR 500; Servolenkung; Sitze: Einstiegshilfe
"Easy-Entry" mit Memoryfunktion; Sitzhöheneinstellung Beifahrerseite; Sitzhöheneinstellung
Fahrerseite; Sportsitze, vorn; Überrollbügel; Verdeck elektrisch betätigt; Wärmeschutzverglasung, grün
getönt; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bordcomputer; Kopfstützenpolsterung hinten in Stoff; Lackierung: Zweischicht-Mineraeffekt; Parkpilot;
Radiozubehör: Lenkradfernbedienung; Telefoneinbau-Vorrüstung; Windschott

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft/deformiert
- Kotflügel vorne links - Lackmangel
- Innenradhausverkleidung vorne links - fehlt
- Felge vorne links - verschürft
- Reifen vorne links und rechts - porös
- Schwellerverkleidung links - beschädigt
- Tür links - verschürft
- Griff Tür vorne links - verschürft
- Seitenwand links - Delle/Lackschaden
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Hauptuntersuchung - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - lässt sich nicht öffnen
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeugseite rechts konnte nicht vollständig besichtigt werden
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2409100042

Datum: 18.09.2024



Bild 3