

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-MT 243	Fzg-Ident-Nummer	VF3VV4HNNH8U921785
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	11/2024	Laufleistung abgelesen	
Tachostand		Farbe	weiß
Fabrikat	PEUGEOT	Typ	4007 HDI FAP 7-Sitzer Platinum
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	SUV / 5
Leistung	115 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	2179	Zul. Gesamtgewicht in kg	2410
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	SUV, 5-türig
Plätze	7
Hubraum / Leistung	2179 ccm / 115 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	PEUGEOT
Typ / Untertyp	4007 / HDI FAP 7-Sitzer Platinum
Farbe	weiß
zul. Gesamtgewicht	2410 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	225/55 R18 98V
Reifenfabrikat	Vredestein
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Reifenzustand	nicht verkehrssicher
Anzahl der Achsen	2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

ABS (Antiblockiersystem); Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag zweistufig; Airbag: Seitenairbags vorn; Airbag: Vorhangairbags; Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar; AWC (All Wheel Control); Bordcomputer; Bremsassistent; Bremskraftverteilung elektronisch (EBV); Bremsleuchte dritte; Dachreling in Aluminium-Optik; Drehzahlmesser; Einparkhilfe hinten, akustisch; ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung); FAP-Rußpartikelfilter; Fensterheber vorn und hinten elektrisch; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung 4007; Handschuhfach geteilt; Heckklappe zweiteilig; Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; ISOFIX-Kindersitzhalterungen (2); Kindersicherung manuell; Klimaautomatik mit Pollenfilter; Kopfstützen (2) in der 3. Sitzreihe; Kopfstützen höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Leichtmetallfelgen "Tanganyika" 18"; Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad; Lenksäule höhenverstellbar; Mittelarmlehnen mit Getränkehaltern vorn und hinten; Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung; Paket: Design-Paket; Polster: Leder (Sitzreihe 1 und 2) / Stoff (Sitzreihe 3); Räder: Notrad; Radio: Audioanlage mit Radio/CD; Radiozubehör: CD-Wechsler (6-fach); Regensensor; Schalthebelknopf lederbezogen; Servolenkung geschwindigkeitsabhängig; Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Sitze: Rücksitzbank (in Reihe 2) elektrisch 40/60 geteilt umklappbar; Sitze: Rücksitzbank elektrisch umklappbar; Sitze: Rücksitzbank mit 2 Plätzen (Reihe 3) komplett im Fahrzeugboden versenkbar; Sitzheizung vorn; Verglasung: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe mit stärkerer Tönung; Verglasung: wärmeabweisende Frontscheibe; Xenon-Scheinwerfer; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Navigationssystem: Radio-/CD-/DVD-Navigationssystem mit 7"-Farbbildschirm; Telefonvorrüstung: Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - beschädigt
- Bremsscheiben vorne und hinten - Korrosion
- Felge vorne links - verschürft
- Felge hinten links - verschürft
- Reifen hinten links - gerissen
- Felge hinten rechts - verschürft
- Reifen hinten rechts - rissig
- Felge vorne rechts - verschürft
- Reifen vorne rechts - rissig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar
- Kilometerstand nicht ablesbar

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2410100069

Datum: 29.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4