

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-PX 396	Fzg-Ident-Nummer	W0LGM8EY3A1100751
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	281938 km
Tachostand	281938 km	Farbe	Royal Blue
Fabrikat	OPEL	Typ	Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer
ecoflex Edition			
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	96 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1956	Zul. Gesamtgewicht in kg	2265
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 10 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 11 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

KBA-Nummer	0035APD
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1956 ccm / 96 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Insignia / 2.0 CDTI Sports Tourer ecoflex Edition
Farbe	Royal Blue
zul. Gesamtgewicht	2265 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	225/55 R17 101W
Reifenfabrikat vorn	Kumho
Reifenfabrikat hinten	Hankook
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Ablagefächer; Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, beschichtet, Silber; Dekorleisten Titaniumdesign (Schwarz) bzw. Titaniumdesign, Oliv (Beige); Dieselpartikelfilter; Doppeltonhorn; Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus); Fensterheber, elektrisch vorn; Gepäckraumabdeckung, ausziehbar; Geschwindigkeitsregler, inkl. Lederlenkrad; Getränkehalter, hinten; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausrüstung ecoflex; Grundausrüstung Insignia; Heckscheibenheizung; Heckscheibenwischer; Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten; Kindersicherung für hintere Türen; Klimaanlage automatisch; Kopfstützen, hinten (3 Stück); Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lederschaltknauf; Lenkrad mit Fernbedienung; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Mittelarmlehne, hinten; Mittelarmlehne, vorn; Paket: Innenbeleuchtungs-Paket; Paket: Raucher; Paket: Sitz-Paket 1; Parkbremse, elektrisch; Pollenfilter; Polster: Stoff; Räder: Designräder Stahl 7 J x 17 mit Reifen 225/55 R17; Räder: Reifen-Reparatur-Set; Radio: DVD 800 Europa Navi; Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar; Serviceintervallanzeige; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sitze: Komfortsitze; Sitze: Vorrüstung für Kindersitzbefestigung "ISOFIX"; Steckdose, 12V im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Tagfahrlicht; Traction Control (TC) Plus; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptives Fahrlicht (AFL+); Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar; Ladekantenschutz, Edelstahl; Nebelscheinwerfer; Paket: Sicht-Paket; Paket: Winter-Paket; Parkpilot; Quickheat Schnellheizsystem; Räder: Notlaufgrad mit 17" Stahlfelge; Sicherheitsnetz für Gepäckraum; Sitze: Premium-Sitz mit Gütesiegel AGR; Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Motorhaube - deformiert
- Kotflügel vorne links - verformt
- Tür vorne links - verschürft
- Tür hinten links - verkratzt
- Seitenwand hinten links - verkratzt
- Dach - Verätzung
- Heckklappe - verschürft/beschädigt
- Stoßfänger hinten - verschürft/beschädigt
- Seitenwand hinten rechts - verkratzt
- Tür hinten rechts - Delle/Lackschaden
- Tür vorne rechts - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - verkratzt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9



Bild 10

Gutachtennummer: 2410100075

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 11