

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-LH 80	Fzg-Ident-Nummer	WV1ZZZ2HZGH006476
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Ontario green
Fabrikat	VW	Typ	Amarok 2.0 BiTDI 4MOTION Autm.
Trendline			
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Pick Up / 4
Leistung	132 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1968	Zul. Gesamtgewicht in kg	2820
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 31.10.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Pick Up, 4-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1968 ccm / 132 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	Amarok / 2.0 BiTDI 4MOTION Autm. Trendline
Farbe	Ontario green
zul. Gesamtgewicht	2820 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	245/70 R16 111T
Reifenfabrikat	Hankook
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Airbag, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Anhängervorrichtung: Vorbereitung; Antriebskonzept 4MOTION; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: 8-Stufen-Automatik; Heckklappe mit Heckklappenschloss; Kindersitzverankerung; Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch); Kopfstützen (5); Lackierung: Uni-Lackierung; Mittelarmlehnen; Multifunktionsanzeige/Bordcomputer; Nebelscheinwerfer; Paket: Comfort & Function (Amarok); Polster: Stoff; Räder, Reifen: Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung; Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "KORAMA" 6,5J x 16 mit 245/70 R 16 111 T; Radio "RCD 210" mit CD-MP3; Radio: Multimediabuchse (AUX-IN) im Handschuhfach, zum Anschluss einer externen Audiquelle; Raucherausführung; Schmutzfänger, vorn und hinten; Sitz: Komfortsitz, höhenverstellbar, vorne links; Sitz: Komfortsitz, höhenverstellbar, vorne rechts; Sitzreihe: 3er-Sitzbank, hinten; Steckdosen 12 V: Drei 12 Volt-Steckdosen; Tagfahrlicht; Verzurrösen auf dem Ladeboden; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperrung elektronisch

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, starr; Einparkhilfe: ParkPilot, akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich; Lackierung: Metallic; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Lederteilumfang; Paket: Winterpaket; Radio "RCD310 MP3"; Schließsystem: 4 statt 2 Schlüssel für Schließsystem; Telefon / Telematik: Mobiltelefonvorbereitung; Zuheizung

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - gebrochen
- Parksensoren vorne links innen - fehlt
- VW Emblem vorne - fehlt
- Außenspiegel links - beschädigt
- Tür vorne links - verschürft
- Tür hinten links - verkratzt
- Seitenwand hinten - deformiert
- Heckleuchte links - verkratzt
- Blende Stoßfänger hinten links - verschürft
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Heckklappe - deformiert
- Blende Stoßfänger hinten rechts - verschürft
- Seitenwand hinten rechts - verkratzt
- Kotflügel rechts - verformt
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2410100076

Datum: 31.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5