

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-JD 96	Fzg-Ident-Nummer	WF0CXXGAECYT78338
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	gelb
Fabrikat	FORD	Typ	Puma Puma
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Coupé / 3
Leistung	76 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1596	Zul. Gesamtgewicht in kg	1400
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 13.01.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

KBA-Nummer	8566422
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Coupé, 3-türig
Plätze	4
Hubraum / Leistung	1596 ccm / 76 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	FORD
Typ / Untertyp	Puma / Puma
Farbe	gelb
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1115 kg / 1400 kg / 285 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	205/40 ZR17 84W
Reifenfabrikat	Hankook
Reifenart	Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite; Antiblockier-Bremssystem, elektronisch; Antriebsschlupf-Regelung (ASR); Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, von innen einstellbar; Bereifung: 6 J x 15 Stahlfelgen mit 195/50 R 15 Reifen; Dekoreinlage: Titan-Look; Drehzahlmesser; Fahrwerksabstimmung, speziell; Fensterheber vorn, elektrisch; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheiben-Wischwaschanlage; Kopfstützen hinten, integriert; Kopfstützen vorn, höhenverstellbar; Lenkrad: Leder-/Sportlenkrad; Polster: Stoff; Servolenkung; Sitze: Fahrersitz-Höhenverstellung; Sitze: Rücksitzlehne; Sitze: Sportsitze vorn; Wärmeschutzverglasung, getönt; Wegfahrsperrung PATS; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bereifung: 6 J x 15 Leichtmetallfelgen (4) mit 195/50 R 15 Reifen; Klimaanlage, FCKW-frei; Lackierung: Metallic; Radioausstattung: Audiosystem 6000 mit CD-Player

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Seitenscheibe vorne rechts - eingeschlagen/gebrochen
- Abdeckung Abschleppöse hinten - fehlt
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Innenraum - Schimmel
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2501100031

Datum: 14.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5