

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	623 CEU	Fzg-Ident-Nummer	LBBB58007AB634723
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	6428 km
Tachostand	6428 km	Farbe	rot
Fahrzeugart	Kleinkraftrad	Aufbauart / Türen	Roller /
Hubraum in cm ³		Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 13.01.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Kleinkraftrad
Aufbauart	Roller
Fabrikat	Explorer
Typ	Kallio 2
Farbe	rot

montierte Bereifung

Reifendimension	3.50-10
Reifenfabrikat	Yuanxing
Reifenart	Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Sitzbank - beschädigt
- Verkleidung vorne - Lackmangel/verschürft
- Manschetten Stoßdämpfer vorne - gerissen
- Bremshebel links - verschürft
- Bremshebel rechts - verschürft
- Spiegel rechts - fehlt
- Blinker vorne rechts - Wassereintritt
- Scheinwerfer vorne - Wassereintritt
- Seitenverkleidung rechts - verschürft
- Endschalldämpfer - Korrosion
- Blinker hinten rechts - beschädigt
- Spoiler hinten - verschürft
- Blinker hinten links - beschädigt
- Seitenverkleidung links - verschürft
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2501100038

Datum: 15.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6