

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	HH-OM 145	Fzg-Ident-Nummer	WF0SXXTTFAS10111
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Frozen White Uni
Fabrikat	FORD	Typ	Transit 300 L TDCi Basis
Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart / Türen	Kombi / 4
Leistung	85 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	2198	Zul. Gesamtgewicht in kg	3000
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 24.01.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbilddanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2501100066


Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kombi, 4-türig
Plätze	9
Hubraum / Leistung	2198 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Fabrikat	FORD
Typ / Untertyp	Transit / 300 L TDCi Basis
Farbe	Frozen White
Lackart	Uni
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1900 kg / 3000 kg / 1100 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	195/70 R15C 104/102R
Reifenfabrikat	GT Radial
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

ABS elektronisch; Airbag (Beifahrerseite); Airbag Fahrerseite; Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Batterie (2 x 60 Ah); Dach, mittel; Dachhimmel im Fahrgastraum; Dachhimmel in Fahrerkabine; Differenzialsperre, elektronisch (EDS); Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (mit Fenster); Drehzahlmesser; ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm) inkl. Berganfahr-Assistent; Fahrgastraum- und Gepäckraumabdeckung, gummiert; Fenster: Austellfenster hinten links und rechts; Fenster: Fenster fest, 1. Reihe links; Fenster: Fenster fest, 1. Reihe rechts; Fenster: Fenster fest, 2. Reihe links; Fenster: Fenster fest, 2. Reihe rechts; Fensterheber vorn, elektrisch; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Heckscheibe, beheizbar; Heckscheiben-Wischwaschanlage; Kopfstützen (9); Lackierung: Uni-Lackierung; Lichtmaschine 150 Ah; Radabdeckungen, ganzflächig; Radio: Audiosystem 6000; Schiebetür: Schiebetür, rechts; Schmutzfänger vorn und hinten; Seitenschutzleisten; Seitenwandverkleidung halbhoch, aus Vinyl; Servolenkung; Sitze: Sitz-Paket 22; Sitze: Sitz-Paket 8; Tagfahrlicht, permanent; Umluftschtaltung; Verzurrösen; Wärmeschutzverglasung, getönt; Wegfahrsperre; Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Sonderausstattung

Klimaanlage vorn; Klimaanlage vorn und hinten; Lackierung: Stoßfängermitte und Kühlergrill in Wagenfarbe; Lackierung: Uni-Lackierung (Sonderlackierung nach Kundenwunsch); Paket: Sicht 2; Sitze: Sitz-Paket 23; Sitze: Sitz-Paket 30 (Seitenairbag); Sitze: Sitz-Paket 31 (Seitenairbag); Sitze: Sitz-Paket 5 (Entfall Kombi); Tachograph in Zusatzgehäuse

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Radblende vorne rechts - fehlt
- Schweller rechts - Korrosion
- Tür hinten rechts - verschürft/deformiert
- Seitenwand hinten rechts - verschürft/deformiert/Korrosion
- Seitenwand hinten links - verschürft
- Radblenden hinten links - fehlt
- Schweller links - Korrosion
- Kotflügel vorne links - verschürft
- Radblende vorne links - fehlt
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Innenraum - stark verschmutzt
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeugheck konnte nicht vollständig besichtigt werden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2501100066

Datum: 27.01.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6