

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-MP 281	Fzg-Ident-Nummer	WVWZZZ1KZAM169746
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	08/2025	Laufleistung	
Tachostand		Farbe	silver leaf metallic
Fabrikat	VW	Typ	Jetta 1.4 TSI Comfortline
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 4
Leistung	90 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1390	Zul. Gesamtgewicht in kg	1910
Allgemeinzustand	mäßig		

Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0603AML
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 4-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1390 ccm / 90 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	Jetta / 1.4 TSI Comfortline
Farbe	silver leaf
Lackart	metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1383 kg / 1910 kg / 527 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	205/55 R16 91H
Reifenfabrikat	Uniroyal
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außentemperaturanzeige; Bremsleuchte, dritte; Chromleisten an den Seitenfenstern; Dekoreinlage: "Black Pyramide"; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung; Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumbeleuchtung; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Jetta.; Heckscheibe heizbar; ISOFIX-Halteösen, Rücksitzbank; Klimaanlage "Climatic"; Kopfstützen (2) hinten; Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox; Multifunktionsanzeige; Paket: Fahrkomfort; Räder: Stahlräder (4) 6,5 J x 16; Räder: Tire Mobility Set; Raucherausführung; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitzbezüge: Velours; Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Komfortsitze vorn; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Staub- und Pollenfilter; Steckdose 12 Volt im Gepäckraum; Textilfußmatten vorn und hinten; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Fahrzeugschriftzüge - Entfall; Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor; Paket: Licht und Sicht inkl. Dauerfahrlicht; Paket: Winter; Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl 16"; Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - gerissen
- Tür vorne rechts - Delle/Lackschaden
- Tür hinten rechts - Kratzer
- Seitenwand hinten rechts - Kratzer
- Stoßfänger hinten - eingedrückt/verschürft
- Spoiler hinten - beschädigt
- Tür vorne links - verkratzt
- Außenpiegel links - verschürft
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2503100029

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6